

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 6xujUm5vgb

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
ALTURA/ 4.10 m.
LARGO/ 2.60 m.
COMPRIMIENTO 14.60 m.

BASTIDOR/ CHASSI
MARCA: HERMANN
MODELO: BU PALETERO S PA 3E 71 241
NUMERO: 8EHSPA3EDLA000937
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
DISTRIBUCION EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
TROCHA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
CMT / GMT (*): -

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*): -
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
POTENCIA / POTENCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
TIPO/ TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG CPG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: FCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*):
NUMERO/ NUMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
FCM Nº: 4651789
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

RUT / CUIT / CNPJ / CPF:
DOMICILIO/ ENDEREÇO:
CIUDAD/ MUNICIPIO:
CODIGO POSTAL/ CEP (*):
TELEFONO/ TELEFONE:
E-MAIL/ E-MAIL (*):
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:

DIMOR LOGISTICA S.R.L.
CUIT 33709598479
LOS CIENTO OCHO Nº692
PASO DE LOS LIBRES
3230
3772638389
CORRIENTES

MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AE692KH
REGISTRO / RENAVAM: A933932
AÑO / ANO: 2021
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 15/12/2025
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 15/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 15/12/2026
CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: OSCOMARPE SA
CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 040425
RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TECNICO: ING. ADRIAN JAVIER DALMASSO
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 4782(CPIAYA)
FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado es obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROCEROSEISCINCOCUATROTRES

MERCOSUR

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Sosa, Angel A.	Ing. Dalmasso, Adrian Javier Mat. Nº: 4782(CPIAyA)

Página 1 de 1

Certificado: V-406543





6xuJUm5vgb

Antecedentes de la Actividad	* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art.34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTV (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-125	FECHA 15/12/2025	HORA HI: 09:15 / HF: 09:37	Nro. 125-01090819

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: DIMAR LOGISTICA S.R.L.

MARCA	DOMINIO AE692KH	AÑO 2021
CHASIS HERMANN	MODELO BU PALETERO S PA 3E 71	NUMERO BEHSPA3E0LA000937
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO		
LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nº. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	3451	10.16	8.63	15.06	55.5	CO(%)	HC(ppm)
2	2251	5.35	6.0	10.83	51.4	NOX	
3	2412	5.84	6.65	12.18	52.79	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8114					INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	8114	5.69	6.53	12.86	15.35	DENVA	(m/km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (REAPRETAR CABEZAL DE BRAZO TENSOR 3er EJE LADO IZQUIERDO)

070903(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Freno(Stop) > Intensidad luminosa menor o igual que luces de posición (LADO IZQUIERDO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Sosa, Angel A.	Ing. Dalmasso, Adrian Javier Mat. Nº: 4782(CPIAyA)

Certificado: V-406543