MINISTERIO DE TRANSPORTE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# CERTIFICADO
# VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

Zona 6 | Est. N° 1

**INFORME DE INSPECCIÓN N° 26 000600013633776 R** **OBLEA N° 271899944**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Conductor | MIGUEL AZCONA | | | Titular | MIFLOE BUS SRL |
| Documento | DNI 26367057 | | | Documento | CUIT 30-71593194-6 |
| Marca | MERCEDES BENZ | | | Dominio N° | GSX781 |
| Tipo | VEHICULOS PESADOS | | | Motor N° | 6110450U0068291 |
| Modelo | SPRINTER | Año | 2007 | Chasis N° | 8AC9044638A980460 |
| Resultado | APTO | | | Cert. GNC | |
| APTO PARA CIRCULAR HASTA 06/04/2027 | | | | | |
| Clasificación | TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS | | | | |

## DEFICIENCIAS OBSERVADAS

| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | DEFECTOS DL | DEFECTOS DG |
|---|---|---|---|
| 04.10.007 | SISTEMA DE FRENOS-SISTEMA DE FRENOS: DESGASTE EXCESIVO DE PASTILLAS DE FRENO EJE 2 | | |
| 04.10.008 | SISTEMA DE FRENOS-SISTEMA DE FRENOS: DISCO DE FRENO DETERIORADO O DESGASTADO EN PARTE TRASERA IZQUIERDA | | |
| 04.10.008 | SISTEMA DE FRENOS-SISTEMA DE FRENOS: DISCO DE FRENO DETERIORADO O DESGASTADO EN PARTE TRASERA DERECHA | | |
| 06.02.008 | CHASIS-TRANSMISION: HOLGURA EN MASA EN PARTE TRASERA IZQUIERDA | | |
| 08.01.003 | NEUMATICOS-PROFUNDIDAD DEL DIBUJO: DESGASTE DESPAREJO EN NEUMATICOS EN PARTE TRASERA DERECHA EXT | | |
| 09.07.005 | ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-LUNETA Y CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA | | |
| 09.11.003 | ESTADO GENERAL DEL VEHICULO-PERDIDAS DE FLUIDOS AL PAVIMENTO: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION | | |

| Tiempos: | H. INGR.: 11:52:02 | H. EGR.: 12:01:24 | TTL: 00:09:22 | TTE: 00:09:22 |
|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES**

Consultas al: 02320-442080

ORIGINAL

Planta Nº: 61 - MALVINAS ARGENTINAS
Firma y aclaración del responsable:
C.DIAZ/ J. CURA/A. ESCANO

Impreso: 05/10/2026

**FECHA:** 05/10/2026

#D:7