Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 5bFYNAzRD

Serie V

CERTIFICADO Nº 0630075

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR+CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTOX ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	TRANSPORTE DE LOS ARROYOS SRL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30708469668
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	RUTA 9 MM 227
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2900
06 TELEFONO/ TELEFONE:	03360462200
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	NOTIENE@NOTIENE.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AF744TD**
10 REGISTRO / RENAVAM:	A973012
11 AÑO / ANO:	2023
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	01/12/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO:	01/12/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**01/12/2026**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	C.I.V.E.S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	100-077
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO

31 ALTURA / ALTURA:	3.80 m.
31 ANCHO / LARGURA:	2.52 m.
32 LARGO / COMPRIMENTO:	7.34 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	G410 A 6X2
25 NUMERO/ NUMERO:	+9BSG6X200++N4014538+
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	7346768
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	NAFTA / GNC
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROCARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CF CPG CI CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	10377889

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES

FCM Nº: 4618399
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 944.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISTRESCEROCEROSIETECINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

MERCOSUR

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (DISPOSICIÓN Y CORTE INADECUADA DE LAS BANDAS TRASERAS)

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre (ROTURA DEL TEFLÓN PROTECTOR DEL PLATO DE ENGANCHE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Pierani, Mariano Andres	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-630075



5bFYNAzRDa

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRA	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
100-077	FECHA 01/12/2025	HORA HI: 11:44 / HF: 12:29	Nro. **077-01119359**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTE DE LOS ARROYOS SRL | DOMINIO **AF744TD** | AÑO 2023

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	SCANIA	G410 A 6X2	+9BSG6X200++N4014538
MOTOR	SCANIA	DC13	7346768
TACOGRAFO	CONTINENTAL		10377889
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5425	13.4	12.2	8.96	48.1
2	4112	10.2	9.53	6.57	48.91
3	1002	2.32	2.42	4.13	48.22
4					
TOTAL	10539				48.43
FRENO ESTAC. 2	10540	9.56	8.89	7.01	17.84

GASES			
BACHARACH		OPACIDAD	
CO(%)	0.01	HC(ppm)	1
NOX			

RUIDO		
EXT. ESCAPE	81.4 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	0.4	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento (NO FUNCIONA LUZ DE RETROCESO IZQUIERDA)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (COMPLETAR BANDAS EN LATERALES)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (DISPOSICIÓN Y CORTE INADECUADA DE LAS BANDAS TRASERAS)

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre (ROTURA DEL TEFLÓN PROTECTOR DEL PLATO DE ENGANCHE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Pierani, Mariano Andres	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: V-630075