MS W-0283202

MERCOSUR

Secretaría de Transporte
Ministerio de Economía

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(REG. GMC. 75/97)

26

VALIDO HASTA

27

MS W-0283202

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

2WaNiEl4m

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	TITULAR/ PROPIETÁRIO:	GARGANO LOGISTICA S.A. (*)
02	RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30648603270
03	DOMICILIO/ ENDEREÇO:	LAVOISIER 4000 TORTUGUITAS
04	CIUDAD/ MUNICIPIO:	TIGRE
05	CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1617
06	TELEFONO/ TELEFONE:	1155034589 1140865880
07	E-MAIL/ E-MAIL(*):	SBALDUINO@GARGANO.COM.AR
08	DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09	MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**LWK084**
10	REGISTRO / RENAVAM:	A383134
11	AÑO / ANO:	2012
12	CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	06/05/2026
14	FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	06/05/2026
15	FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**06/05/2027**
16	CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MARMAQ. S.A.
17	CODIGO CENTRO DE REVISION: / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	130-090
18	RESPONSABLE TECNICO: / RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. GONZALO J. AURI
19	N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	4306(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20	ALTURA / ALTURA:	4.10 m.
21	ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22	LARGO / COMPRIMENTO:	15.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23	MARCA / MARCA:	PINCEN
24	MODELO/ MODELO:	SCS 15.5 2+1E
25	NUMERO/ NUMERO:	8A9S5S528CT335257
26	CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27	TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28	TARA / TARA (*):	-
29	PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30	CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31	CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32	NUMERO / NÚMERO (*):	-
33	COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34	POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35	MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36	CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37	TIPO/ TIPO:	-
38	CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39	CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CI CF CMG
40	TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41	TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42	MARCA/ MARCA (*):	-
43	NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: GARGANO LOGISTICA S.A.
FCM Nº: 4981653
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO

ORIGINAL

CERODOSOCHOTRESDOSCERODOS

MERCOSUR


APTO

MARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Medina, Cristian D.	Ing. Auri, Gonzalo J. Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.)

Certificado: W-283202





2WaNiEl4m5

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION





2WaNiEl4m5

* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

de Transporte
dencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

GA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-090	FECHA 06/05/2026	HORA HI: 09:19 / HF: 09:42	Nro. **090-01268448**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GARGANO LOGISTICA S.A.	DOMINIO **LWK084**	AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	PINCEN	SCS 15.5 2+1E	8A9S5S528CT335257
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	1865	4.55	4.56	0.22	49.79
2	2548	6.23	6.12	1.77	49.41
3	2629	6.55	6.45	1.53	50.41
4					
TOTAL	7042				49.88
FRENO ESTAC. 3	7042	5.86	5.74	2.05	16.79

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Retirar bandas blancas traseras)

APTO

VARMAQ S.A.
ING. GONZALO JAVIER AURI
MAT. CPII N° 4306
DIRECTOR TÉCNICO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Medina, Cristian D.	Ing. Auri, Gonzalo J. Mat. Nº: 4306(C.P.I.I.)

Certificado: W-283202