
SEGURIDAD PRIVADA INDUS
GRUPO SIPPSA S. D

OFICINAS CEN



Cerrada Asunción Romero,
Graham en el Km 0+700, V



GRUPO SIPPSA Se ubica en la cerrada Asunción Ro

Distribución de la



- Almacén
- Soporte técnico
- Administración



Estacionami



- Área canina (K9)





- Recursos humanos
- Operaciones





- Caseta control de acceso
- Estacionamiento exclusivos motocicletas
- Baños



- Logística/control y confianza
- Sala de usos múltiples
- Cocina/comedor



- Taller mecánico





SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL YPROT
GRUPO SIPPSA S. DE R.L. DE C.V.

Parque vehicular Grupo Sippsa

El parque vehicular con el que cuenta Grupo Sip
contamos con una amplia variedad de modelos recien
pick up, sedan, van, ambulancias y motopatrullas.

- **Toyota Hilux**
- **Toyota Avanza**
- **Toyota Hiace**
- **Toyota Yaris**
- **Ford Econoline**
- **Chevrolet Spark**
- **Volkswagen Vento**
- **Nissan Tiida**
- **Nissan Tsuru**
- **Motos Yamaha**
- **Motos Honda**

Fotos de unidades






WLF-221-A
TOYOTA
SUPERVISIÓN


SEGURIDAD PRIVADA INDUST
GRUPO SIPPSA, SOCIEDAD DE
LIMITADA DE CAPITA
DRSESSP/4





DIEZ






WTT-997-A


SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y PROTECCION
GRUPO SIPPSA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
TABASCO
WLD-181-B


TABASCO
WVC-371-A


XMT-831-B


SERVICIO MEDICO
DE EMERGENCIA
AMBULANCIA



SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL YPROT
GRUPO SIPPSA S. DE R.L. DE C.V.








SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN
GRUPO SIPSA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
S.S.P./SUB/ESP/026/16-2019
TABASCO
WVC-366-A




RP-03-07-2020/26-06-2017/0004-P-TAB
GS-53
SEGURIDAD PRIVADA






HONDA
CHIAPAS
05APN2
CHIAPAS


HONDA

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestr
así como la seguridad de nuestro personal, las unid
mencionadas se les realizan las revisiones y
continuamente seguido un esquema de mantenimien

GRUPO SIPPSA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código: DGS-018-QHSE Rev.02-100122

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	INTERVALO (10,000 - 11,000 KMS) SEGÚN KILOMETRAJE																				
	10,000 KMS	20,000 KMS	30,000 KMS	40,000 KMS	50,000 KMS	60,000 KMS	70,000 KMS	80,000 KMS	90,000 KMS	100,000 KMS	110,000 KMS	120,000 KMS	130,000 KMS	140,000 KMS	150,000 KMS	160,000 KMS	170,000 KMS	180,000 KMS	190,000 KMS	200,000 KMS	
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				X				X				X				X				X	
REVISION DE A/A Y SUSTICION DE FILTRO DE CABINA SEGÚN LO REQUIERA		X			X			X			X			X			X				X
ROTACIÓN DE LLANTAS Y AJUSTES (SEGÚN SE REQUIERA)			X			X			X			X									
REVISIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS Y ESTADO FISICO DE PASTILLAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA								X								X					
REVISIÓN NIVEL DE DIRECCIÓN H.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REEMPLAZO DE BUJÍAS								X								X					
REVISIÓN DE LUCES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LIC. JORGE RODOLFO POTENCIANO LEÓN

GERENTE LOGISTICA

Formato de reporte de servici preventivo de unidades

Proyecto:

Marca:	Toyota Hilux	**Modelo:**	2017	**Fecha**
No. Económico:	GS-07	**Motor:**	Gasolina	**Placas**

Unidad TOYOTA HILUX, se le realizo lo que continuación se describe:

- 1.- Reemplazo de 6 lts aceite tipo mineral 5-v
- 2.- Reemplazo de 1 filtro de
- 3.- Revisión general físico-mecánica
- 4.- Cambio de balatas delanteras
- 5.- Sustitución de batería nueva

Evidencias








Tarjeta de contro
mantenimiento en u





Orden de servicio e historial por unidad de manera digital.

GRUPO SIPPSA

ORDEN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ

FGS-047-LOG Rev. 03 07/04/2021

FECHA	NOMBRE	DEPTO/PROYECTO
28/07/2022	WILLIAN DE LA CRUZ RAMIREZ	S/P

1	Marca	TOYOTA HILUX
2	Modelo	2017
3	Placas	VL-7177-B
4	Serie	MR0EX8DD8H0247552
5	No. Poliza	L4 40100462
6	Vencimiento de Poliza	03/08/2024
7	Ultimo Mantenimiento	KM: 111,980

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (Para ser llenado por el usuario)

** Para ser aceptado el reporte de falla, deberá anexarse el Check List Vehicular debidamente llena

Posible causa de la falla

	Falta de Mantenimiento		Mantenimiento incompleto		Mal
X	Desgaste operativo		Falla en el diagnóstico o reparación		Otra

Describa la(s) falla(s) que presenta la unidad:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DIAGNÓSTICO (Para ser llenado por el Mecánico a cargo)

Fecha de Atención	Hora Inicio	Hora Fin	Mecánico
28/07/2022	10:00 a. m.	04:00 a. m.	MANUEL CALLES

Diagnostico de la falla:

SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SUSTITUCION DE BATERIA NU
GENERAL DE UNIDAD

Velocidad de Respuesta

Reparación Menor

Cambio de Batería, Reparación de llantas, cambio de balatas, cambio de tricos, focos, calaveras y todo aquello que no afecte la disponibilidad y operación o movimiento de la unidad.

Reparación Mayor

Todo aquello que interfiera en la disponibilidad y op
del vehículo.

X	Local (<4 Hrs)		<24 Hrs - Mtto Preventivo
	Foráneo (Máx. 24 hrs)		< 5 días - Salvo disponibilidad de piezas

Llenar en caso que la unidad requiera entregarse antes de completarse la reparación.

La unidad puede operar?		Observaciones
Si	No	
X		

VALIDACIÓN DEL SERVICIO (Para ser llenado por el usuario)

** Para realizar la revisión de la reparación se tiene que hacer una prueba de operación de la unidad y realizar la revisión física de la unidad regis
entrega los hallazgos detectados **

La reparación fue efectiva?				
Si	X	No	28/07/2022	WILLIAN DE LA CRU
			Fecha de Entrega	Firma de aceptación de

WWW.GRUPOSIPPSA.MX

Nuestras unidades cuentas con su documentación de movilidad oficial

Tarjeta de circulación



TABASCO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE FINANZAS
TARJETA DE CIRCULACIÓN

RFC
SPI050124LQ1

CÓDIGO POSTAL
86000

2020/VL7177

NOMBRE DEL PROPIETARIO
SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y PROTECCION GRUPO SIPPSA S DE RL DE CV

MARCA
TOYOTA

LÍNEA
HILUX

DOMICILIO
ASUNCION ROMERO 698

MUNICIPIO
CENTRO

SUBLINEA
DOBLE CABINA SR

LOCALIDAD
VILLAHERMOSA

NO. SERIE
MR0EX8DD8H0247552

COLONIA
MIGUEL HIDALGO

NRPV
20715ML4

NO. MOTOR
2TR-A149864

PLACA ANTERIOR
2017/VM72674*

FOLIO SCT
24356

TIPO
PARTICULAR

ORIGEN
IMPORTADO

USO
PARTICULAR

PUERTAS
4

ASIENTOS
5

No se requiere engomado holográfico de acuerdo a la NOM-001-SCT-2-2016

COLOR
SUPER WHITE

D3690079

FECHA EXPEDICIÓN
17-01-2022

VIGENCIA
2022

2022/79757*

Póliza de seguro



CHUBB

Chubb Seguros México, S.A.
Paseo de la Reforma 250 Torre Niza
Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
Cd. de México, C.P. 06600
www.chubb.com/mx

AB

CARÁTULA

PÓLIZA DE SEGURO PAQUETE SOBRE AUTOMÓVILES Y CAMIONES RESIDENTES

Chubb Seguros México, S.A. (en lo sucesivo la "Compañía"), asegura a favor de la persona identificada con los bienes y riesgos más adelante detallados, de acuerdo a las Condiciones Generales y Particulares durante la vigencia establecida.

Póliza: L4 40100462 | **Vigencia:** Del 03/Ago/2020 12:00 horas al 03/Ago/2024 12

Inciso: 1 | **Endoso:** 88681477 | **Asegurado:** 17753142 | **Paquete:** AMPLIA

Datos del asegurado y/o propietario

Asegurado: SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y PROTECCION GRUPO SIPPSA S DE RL DE CV
Propietario/Contratante: UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR
Domicilio: CONSTITUCION 14 EXT. .
CENTRO
REFORMA, CHIAPAS, MEXICO
C.P.: 29500
Teléfono: 5555555555
R.F.C.: SPI050124 LQ1

Datos generales de la póliza

Póliza anterior:
Fecha de emisión: 11 DE AGOSTO DE 2020
Clave interna del agente: 94508
Moneda: NACIONAL **Forma de pago:** ANUAL EXTE
Referencia: 09108-45
Conducto: 1 - UNIFIN COSTO 23

Descripción del vehículo

Descripción del vehículo*: PICK UP HILUX DOBLE CABINA 1T L4 STD 4 D/T SA SE SS SB
Marca: TOYOTA
Clave vehicular: 05400101403
Modelo: 2017
Capacidad: 5
Servicio: PUBLICO
Uso: SEGURIDAD
Serie: MR0EX8DD8H0
Motor: 2TR-A149064
Placas:
Inspección Vehicular

*Descripción de abreviaturas en Condiciones Generales

Desglose de coberturas

Coberturas amparadas	Suma asegurada	Deducib
DAÑOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	A) 5.0
ROBO TOTAL	VALOR COMERCIAL	A) 10.0
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS	3,000,000.00	NO APLI
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	50,000.00	NO APLI
Opera Sub-límite sobre la RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS		
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAS	100,000.00	NO APLI
Opera Sub-límite sobre la RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS		
GASTOS MÉDICOS OCUPANTES	400,000.00	NO APLI
ASISTENCIA LEGAL PROVIAL *	3,000,000.00	NO APLI
ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS AL CONDUCTOR	100,000.00	NO APLI

L41108202003082020401004 62

Prima neta
Otros descuentos
Financiamiento por pago fraccionado
Gastos de expedición
I.V.A.
Prima total