
SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL YPROTECCIÓN
GRUPO SIPPSA S. DE R.L. DE C.V.

Parque vehicular Grupo Sippsa

El parque vehicular con el que cuenta Grupo Sippsa es basto, contamos con una amplia variedad de modelos recientes, entre ellos pick up, sedan, van, ambulancias y motopatrullas.

- Toyota Hilux
- Toyota Avanza
- Toyota Hiace
- Toyota Yaris
- Ford Econoline
- Chevrolet Spark
- Volkswagen Vento
- Nissan Tiida
- Nissan Tsuru
- Motos Yamaha
- Motos Honda

Fotos de unidades






SUPERVISIÓN
WLF-221-A
TOYOTA


SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y PROTECCION
GRUPO SIPPSA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
DRSESSP/478/2016.
WLF-221-A




DIEZ




MTT-997-A


MTT-997-A


SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y PROTECCION
GRUPO SIPPSA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
TABASCO
WLD-181-B


WVC-371-A


XMT-831-B



SERVICIO MEDICO
DE EMERGENCIA
AMBULANCIA


SERVICIO MEDICO
DE EMERGENCIA
02

SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL YPROTECCIÓN
GRUPO SIPPSA S. DE R.L. DE C.V.








SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y PROTECCIÓN
GRUPO SIPPSA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
S.S.P./SUB/ESP/026/16-2019
TABASCO
WVC-366-A


SEGURIDAD PRIVADA
SEGURIDAD PRIVADA


RP-09-07-2020/26-06-2017/0004-P-TAB
GS-53
SEGURIDAD PRIVADA


WVY-123-A
NISSAN




HONDA
CHIAPAS
05APN2
CHIAPAS


HONDA

Con la finalidad de brindar un mejor servicio a nuestros clientes, así como la seguridad de nuestro personal, las unidades antes mencionadas se les realizan las revisiones y servicios continuamente seguido un esquema de mantenimiento.

GRUPO SIPPSA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Código: DGS-018-QHSE Rev.02-100122

MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS	INTERVALO (10,000 - 11,000 KMS) SEGÚN KILOMETRAJE																								
	10,000 KMS	20,000 KMS	30,000 KMS	40,000 KMS	50,000 KMS	60,000 KMS	70,000 KMS	80,000 KMS	90,000 KMS	100,000 KMS	110,000 KMS	120,000 KMS	130,000 KMS	140,000 KMS	150,000 KMS	160,000 KMS	170,000 KMS	180,000 KMS	190,000 KMS	200,000 KMS	210,000 KMS	220,000 KMS	230,000 KMS	240,000 KMS	250,000 KMS
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE				X				X				X				X				X				X	
REVISION DE A/A Y SUSTICION DE FILTRO DE CABINA SEGÚN LO REQUIERA		X			X			X			X			X			X				X				
ROTACIÓN DE LLANTAS Y AJUSTES (SEGÚN SE REQUIERA)			X			X			X			X													
REVISIÓN DE LÍQUIDO DE FRENOS Y ESTADO FISICO DE PASTILLAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA								X								X								X	
REVISIÓN NIVEL DE DIRECCIÓN H.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
REEMPLAZO DE BUJÍAS								X								X								X	
REVISIÓN DE LUCES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

LIC. JORGE RODOLFO POTENCIANO LEÓN

GERENTE LOGISTICA

Formato de reporte de servicio preventivo de unidades

Proyecto:	S/N

Marca:	Toyota Hilux	**Modelo:**	2017	**Fecha:**	02-08-22
No. Económico:	GS-07	**Motor:**	Gasolina	**Placas:**	VL-7177-B

Unidad TOYOTA HILUX, se le realizo lo que a continuación se describe:

- 1.- Reemplazo de 6 lts aceite tipo mineral 5-w30
- 2.- Reemplazo de 1 filtro de aceite
- 3.- Revisión general físico-mecánica
- 4.- Cambio de balatas delanteras
- 5.- Sustitución de batería nueva

Evidencias








Tarjeta de control de mantenimiento en unidad




MANTENIMIENTO VEHICULAR

VEHICULO: VL-7177-B GS-07

FECHA: 28/07/22

KM. ACTUAL: 111, 980

SERVICIO: Preventivo

P.SERVICIO: 121, 980

PROYECTO:

GERENCIA DE LOGÍSTICA

Orden de servicio e historial por unidad de manera digital.

GRUPO SIPPSA

ORDEN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ

FGS-047-LOG Rev. 03 07/04/2021

FECHA	NOMBRE	DEPTO/PROYECTO	FOLIO
28/07/2022	WILLIAN DE LA CRUZ RAMIREZ	S/P	TA00263

1	Marca	TOYOTA HILUX
2	Modelo	2017
3	Placas	VL-7177-B
4	Serie	MR0EX8DD8H0247552
5	No. Poliza	L4 40100462
6	Vencimiento de Poliza	03/08/2024
7	Ultimo Mantenimiento	KM: 111,980

DESCRIPCIÓN DE LA FALLA (Para ser llenado por el usuario)

** Para ser aceptado el reporte de falla, deberá anexarse el Check List Vehicular debidamente llenado **

Posible causa de la falla

	Falta de Mantenimiento		Mantenimiento incompleto		Mala operación
X	Desgaste operativo		Falla en el diagnóstico o reparación		Otra

Describa la(s) falla(s) que presenta la unidad:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

DIAGNÓSTICO (Para ser llenado por el Mecánico a cargo)

Fecha de Atención	Hora Inicio	Hora Fin	Mecánico
28/07/2022	10:00 a. m.	04:00 a. m.	MANUEL CALLES GARCIA

Diagnostico de la falla:

SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE, FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, SUSTITUCION DE BATERIA NUEVA Y REVISION GENERAL DE UNIDAD

Velocidad de Respuesta

Reparación Menor

Cambio de Batería, Reparación de llantas, cambio de balatas, cambio de tricos, focos, calaveras y todo aquello que no afecte la disponibilidad y operación o movimiento de la unidad.

Reparación Mayor

Todo aquello que interfiera en la disponibilidad y operación o movimiento del vehículo.

X	Local (<4 Hrs)		<24 Hrs - Mtto Preventivo
	Foráneo (Máx. 24 hrs)		< 5 días - Salvo disponibilidad de piezas

Llenar en caso que la unidad requiera entregarse antes de completarse la reparación.

La unidad puede operar? Si	No	Observaciones
X		

VALIDACIÓN DEL SERVICIO (Para ser llenado por el usuario)

** Para realizar la revisión de la reparación se tiene que hacer una prueba de operación de la unidad y realizar la revisión física de la unidad registrando en Check List de entrega los hallazgos detectados **

La reparación fue efectiva? Si X No

28/07/2022	WILLIAN DE LA CRUZ RAMIREZ
Fecha de Entrega	Firma de aceptación de la reparación

WWW.GRUPOSIPPSA.MX

Nuestras unidades cuentas con su documentación de movilidad oficial

Tarjeta de circulación



TABASCO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE FINANZAS
TARJETA DE CIRCULACIÓN

RFC
SPI050124LQ1

CÓDIGO POSTAL
86000

2020/VL7177B*

NOMBRE DEL PROPIETARIO
SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y PROTECCION GRUPO SIPPSA S DE RL DE CV

MARCA
TOYOTA

LÍNEA
HILUX

MODELO
2017

DOMICILIO
ASUNCION ROMERO 698

MUNICIPIO
CENTRO

SUBLINEA
DOBLE CABINA SR

LOCALIDAD
VILLAHERMOSA

NO. SERIE
MR0EX8DD8H0247552

COLONIA
MIGUEL HIDALGO

NRPV
2O715ML4

NO. MOTOR
2TR-A149864

PLACA ANTERIOR
2017/VM72674*

FOLIO SCT
24356

TIPO
PARTICULAR

ORIGEN
IMPORTADO

CAPACIDAD
750

USO
PARTICULAR

PUERTAS
4

ASIENTOS
5

TIPO
PICK UP

CLASE
CAMION

No se requiere engomado holográfico de acuerdo a la NOM-001-SCT-2-2016

COLOR
SUPER WHITE

D3690079

FECHA EXPEDICIÓN
17-01-2022

VIGENCIA
2022

2022/79757*

Póliza de seguro

CHUBB

Chubb Seguros México, S.A.
Paseo de la Reforma 250 Torre Niza
Piso 15 Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
Cd. de México, C.P. 06600
www.chubb.com/mx

ABA Auto Seguro

CARÁTULA

PÓLIZA DE SEGURO PAQUETE SOBRE AUTOMÓVILES Y CAMIONES RESIDENTES

Chubb Seguros México, S.A. (en lo sucesivo la "Compañía"), asegura a favor de la persona identificada como "Asegurado" los bienes y riesgos más adelante detallados, de acuerdo a las Condiciones Generales y Particulares de esta póliza durante la vigencia establecida.

Póliza: L4 40100462 | **Vigencia:** Del 03/Ago/2020 12:00 horas al 03/Ago/2024 12:00 horas

Inciso: 1 | **Endoso:** 88681477 | **Asegurado:** 17753142 | **Paquete:** AMPLIA

Datos del asegurado y/o propietario

Asegurado: SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL Y PROTECCION GRUPO SIPPSA S DE RL DE CV
Propietario/Contratante: UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR
Domicilio: CONSTITUCION 14 EXT. .
CENTRO
REFORMA, CHIAPAS, MEXICO
C.P.: 29500
Teléfono: 5555555555
R.F.C.: SPI050124 LQ1

Datos generales de la póliza

Póliza anterior:
Fecha de emisión: 11 DE AGOSTO DE 2020
Clave interna del agente: 94508
Moneda: NACIONAL **Forma de pago:** ANUAL EXTENDIDA
Referencia: 09108-45
Conducto: 1 - UNIFIN COSTO 23

Descripción del vehículo

Descripción del vehículo*: PICK UP HILUX DOBLE CABINA 1T L4 STD 4 D/T SA SE SS SB
Marca: TOYOTA
Clave vehicular: 05400101403
Modelo: 2017
Capacidad: 5
Servicio: PUBLICO
Uso: SEGURIDAD
Serie: MR0EX8DD8H0247552
Motor: 2TR-A149064
Placas:
Inspección Vehicular Requerida: No

*Descripción de abreviaturas en Condiciones Generales

Desglose de coberturas

Coberturas amparadas	Suma asegurada	Deducible	Prima
DAÑOS MATERIALES	VALOR COMERCIAL	A) 5.00 %	25,014.04
ROBO TOTAL	VALOR COMERCIAL	A) 10.00 %	6,251.52
RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A TERCEROS	3,000,000.00	NO APLICA	14,016.92
RESPONSABILIDAD CIVIL BIENES	50,000.00	NO APLICA	
Opera Sub-límite sobre la RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS			
RESPONSABILIDAD CIVIL PERSONAS	100,000.00	NO APLICA	1,555.44
Opera Sub-límite sobre la RESPONSABILIDAD CIVIL TERCEROS			
GASTOS MÉDICOS OCUPANTES	400,000.00	NO APLICA	1,496.56
ASISTENCIA LEGAL PROVIAL *	3,000,000.00	NO APLICA	1,148.72
ACCIDENTES AUTOMOVILISTICOS AL CONDUCTOR	100,000.00	NO APLICA	254.96

L4110820200308202040100462

Prima neta	49,738.17
Otros descuentos	0.00
Financiamiento por pago fraccionado	0.00
Gastos de expedición	600.00
I.V.A.	8,054.11
Prima total	**58,392.28**