VACS Ingeniería, Construcción, Comunicaciones y Servicios, S.A. de C.V.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

	2023																				
	JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOV
TRABAJOS EN ALTURAS																					
BRIGADA MULTIFUNCIONAL																					
RIESGOS ELÉCTRICOS																					
DIFUSIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS																					
DIFUSIÓN DE EVALUACIÓN DE RIESGOS																					

Elaboró	Revisó
Ing. Ezequiel Ranferi López Rodríguez	Ing. Carlos Ortega Cortés
Nombre, fecha y firma	Nombre, fecha y firma

VACS	**VACS, Ingeniería, construcción, Comunicaciones y Servicios S.A. de C.V.**

BUENAS PRÁCTICAS	
PROYECTO CONCLUIDOS EXITOSAMENTE EN SUBESTACIONES ELECTRICAS.	**PROYECTO CONCLUIDOS EXITOSAMENTE EN PARQUES DE ENERGIA RENOVABLES.**
•SE Nacozari, Sonora	•P.E Bufa
•SE Ixtepec Potencia, Oaxaca.	•P.E Sureste
•SE Torreón Sur, Torreón.	•P.E Dominica
•SE Calera, Zacatecas.	•P.E Amistad II, III y IV
•SE Zocac, Tlaxcala	•P.E La Ventosa
•SE Texcoco Potencia, Texcoco.	•P.E. Eólica de Coahuila
•SE Cañada, Aguascalientes.	•P.E. Alisos
•SE San Luis II, San Luis Potosí.	•P.S Villanueva, Torreón
•SE Santiago, Guanajuato.	•P.S Magdalena II
•SE Insurgentes, Baja California Sur.	•P.S Don Jose
•SE Aeropuerto, Reynosa.	•P.S Insurgentes
•SE Ramos Potencia, Ramos Arizpe.	
•SE Navidad, Saltillo.	
•SE Camisa, Monterrey	
•SE Insurgentes, Baja California Sur.	

VACS	VACS, Ingeniería, construcción, Comunicaciones y Servicios S.A. de

LISTADO DE ACCIDENTES					
No.	**NOMBRE**	**Descripción**	**Clasificación**	**OBSERVACIONES**	**U**
1	Jose Luis Zepeda	Corte de dedo medio mano derecha	Accidente mayor	Desprendimiento de dedo medio ocacionado por una cierra recta en area de taller	Bod

VACS	VACS, Ingeniería, construcción, Comunicaciones y Servicios S.A. de C.V.

LISTADO DE INCIDENTES				
No.	**DESCRIPCIÓN**	**PROYECTO**	**CLASIFICACIÓN**	**Fecha**
1	Ruptura de carter de en sierra de camioneta RAM PROMASTER	En trayecto P.S.POLLUX	Incidente	3 año
2	Explosión de llanta en carretera Sabinas - Monclova camioneta RAM PROMASTER	En trayecto P.E. AMISTAD	Incidente	3 año
3	explosión de llanta en carretera Matehuala - Saltillo camioneta Hilux doble cabina	En trayecto P.S.POLLUX	Incidente	3 año
4	Ponchadura de llanta con artefacto armado en brecha del becerro Reynosa camioneta RAM PROMASTER	En trayecto P.E. DOLORES	Incidente	4 año