


Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 1 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 23000100010175096 R **OBLEA N° 241722136**

Conductor	IGNACIO G. SAN MARTIN			Titular	VIOLETA SAN MARTIN
Documento	DNI 27668276			Documento	DNI 45305655
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	KLK125
Tipo	Vehículos Pesados			Motor Nº	904973UO950605
Modelo	BMO 368 VERSION	Año	2011	Chasis Nº	8AB368185CA138798
Resultado	APTO			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 27/03/2024					
Clasificación	VEHICULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
04.04.050	FRENOS - SERVICIO EFIC.: EFICACIA FRENO DE SERVICIO INSUFICIENTE: (41,76)%. SUMA FUERZAS POR EJE: (19,17)/(25,81)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) KNW. PESO (10990,00) KGS.		
04.10.001	FRENOS - SISTEMA FRENOS: OTROS (A TIPEAR POR EL INSPECTOR) (pulmon con reparacion.) Trasero Derecha		
05.07.003	SUSPENSION - ESTABILIZADORA: BUJES, O TACOS DE BARRAS ESTABILIZADORAS DETERIORADOS O INEXISTENTES Trasero Izquierda Derecha		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS Delantero		
09.03.003	ESTADO GENERAL - PARAGOLPES: PARAGOLPES DEFORMADOS O ROTOS Trasero		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA (Microperforado)		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		

Tiempos:	H.INGR.: 11:25:0	H.EGR.: 11:35:22	TTL.: 00:09:38	TTE.: 00:00:00

VEHICULO COMO TRANSPORTE ESCOLAR

Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario	Planta Nº: 11 - VICENTE LOPEZ Tel:0800-345-3888 Firma y aclaración responsable: ROLON, Lucas	Fecha 28/09/2023

ORIGINAL Impreso: 28/09/2023 Página 1 / 1