UMENTACION PRESENTADA: CRA CV



73tyLRuA0o

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 208504446152

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 130-061	FECHA 19/12/2022	HORA HI: 09:33 / HF: 09:59	Nro. **061-01047760**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: MANLAR S.R.L.	DOMINIO **MPV864**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G380 A4X2	+9BSG4X200++D3815214
MOTOR	SCANIA	G380 A4X2	8200200
TACOGRAFO	CONTINENTAL		08725532
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1	5764	16.3	16.8	2.98	58.54	CO(%)	HC(ppm)
2	8562	15.8	18.7	15.51	41.07	NOX	
3						**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	91.0 dBA
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	14326				48.1	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	14326	7.49	15.7	52.29	16.5	DERIVA	3.07 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).


ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

071401(L) Sistema Eléctrico > Sistema de iluminación Exterior - Cartelera > Descripción libre
(CARTELERIA TIPO DE CARGA)

090803(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Descripción libre
(GUARDAFANGOS TRASEROS)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Rivero, Fernando Ariel	Ing. Matiacevich, Gonzalo Mat. Nº 5628 (CIPBA)

Certificado: T 100725



Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
73tyLRuA0o

Serie T

CERTIFICADO Nº 0190735

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

- 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: MANLAR S.R.L.
- 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30715946641
- 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CIUDAD DE LA PAZ Nº 169
- 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
- 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1001
- 06 TELEFONO/ TELEFONE: 02474 674040
- 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CIUDAD DE BUENOS AIRES
- 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **MPV864**
- 10 REGISTRO / RENAVAM: B149875
- 11 AÑO / ANO: 2013
- 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
- 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 19/12/2022
- 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 19/12/2022
- 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **19/12/2023**
- 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: CONPLAT S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 130-061
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- 18 RESPONSABLE TECNICO: ING. GONZALO MATIJACEVICH
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- 19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 56218(CIPBA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

- 21 ALTURA / ALTURA: 3.70 m.
- 22 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
- 23 LARGO / COMPRIMENTO: 6.30 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

- 24 MARCA / MARCA: SCANIA
- 25 MODELO/ MODELO: G380 A4X2
- 26 NUMERO/ NUMERO: +9BSG4X200++D3815214+
- 27 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- 28 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- 29 TARA/ TARA (*): -
- 30 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- 31 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 32 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

- 33 NUMERO / NUMERO (*): 8200200
- 34 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
- 35 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

- 36 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 37 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 38 TIPO/ TIPO: -
- 39 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

- 40 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CTE CMG CF CP CI CPG
- 42 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

- 42 MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
- 43 NUMERO/ NÚMERO (*): 08725532

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 2011625
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROUNONUEVECEROSIETETRESCINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO