


Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 202604644020

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



MS T-0772624

MERCOSUR

MINISTERIO DE TRANSPORTE

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

VALIDO HASTA 23 24

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA:
5lm3Y30NxT

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	PIETRANTUENO MIGUEL BENJAMIN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20165921810
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	BV SAN LORENZO OESTE 546
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3200
06 TELEFONO/ TELEFONE:	0345154108095
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	EFP304
10 REGISTRO / RENAVAM:	A420300
11 AÑO / ANO:	2003
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	26/10/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	26/10/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	26/10/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO:	41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSIETESIETEDOSSEISDOSCUATRO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.20 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	9.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	HERMANN
24 MODELO/ MODELO:	A.BV.3E.23
25 NUMERO/ NUMERO:	8D9ABV3E03A700227
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NUMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERÍA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO:	ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NUMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 2775771
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

IRCSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

funcionamiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (COMPLETAR PLACAS)

170103(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Lanza de Arrastre > Mal estado de bujes de unión entre lanza y tornamesa (LEVE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)

Página 1 de 1

Certificado: T-772624