

MS T-0753155
MERCOSUR
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
23
VALIDO HASTA
24
MS T-0753155
02 04 05 06 08 09 10 11
establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias
estabelecidas na Resolução GMC 75/97.
01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: LOPEZ LUIS RUBEN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20231434217
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: CUBA 360 VILLA ADELA
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0345156026995
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
DIMEN
20 ALTU
21 ANCH
22 LARG
CHASI
23 MARC
24 MODE
25 NUMER
26 CANTI
27 TIPO D
28 TARA /
29 PESO B
30 CAPACI
31 CMT / C
MOTOR
32 NUMERO
33 COMBUS
34 POTENCI
PARA VEH
35 MARCA C

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de inspección Nº: 1

CARGA SI

CRT 080-017 | PASAJEROS (----------) | VTJL (----------) | PARTICULAR (----------)

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional) | FECHA 10/08/2023 | HORA HI: 10:15 / HF: 10:33 | Nro. 017-011151

TITULAR: LOPEZ LUIS RUBEN | DOMINIO BXF786 | AÑO 1998

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	T113H 4X2 42 DSC TOP LINE	V2219155
MOTOR	SCANIA	113	3111211
TACOGRAFO	VDO		0130011045
LIMITADOR	No		-
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD (%
1		5020	13.6	11.9	12.5	51.78	CO(%)	HC(ppm)
2		4800	11.8	10.5	11.02	47.36	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	88.0 dBA
						49.62	INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		9820					INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	1	9820	10.3	9.51	7.67	20.56	DERIVA	-1.4 (m/

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificació y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsabl técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de l RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

040504(L) Chasis > Motor Transmisión > Inexistencia de seguro de cardan

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Marcianesi, Walter Mat. Nº 11.068 Cat. A(C.P.C.B.A.)

Página 1 de 1

Certificado: T-753155



Antecedentes de la Actividad

Empresa Transportista inscripta en el Registro Unico de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT — Nro.:- 202004640640

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art 34) — Nro.:-

Denominación del Art. 33 (DNRP

SENASA

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

2V6doqj9dM

Serie T

CERTIFICADO Nº 0753155

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TECNICA VEICULAR ART.CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR / PROPIETARIO: LOPEZ LUIS RUBEN
RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20231434217
DOMICILIO / ENDEREÇO: CUBA 360 VILLA ADELA
CIUDAD / MUNICIPIO: CONCORDIA
CODIGO POSTAL / CEP (*): 3200
TELEFONO / TELEFONE: 0345156026995
E-MAIL / E-MAIL (*): -
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS

MATRICULA / DOMINIO / PLACA: BXF786
REGISTRO / RENAVAM: A483227
AÑO / ANO: 1998
CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 10/08/2023
FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 10/08/2023
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 10/02/2024
CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
RESPONSABLE TECNICO: ING. WALTER A. MARCIANESI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 11.068 CAT. A(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCU
ALTURA / ALTURA: 3.80 m.
ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
LARGO / COMPRIMENTO: 8.60 m.

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
MARCA / MARCA: SCANIA
MODELO / MODELO: T113H 4X2 42 DSC TOP LINE
NUMERO / NUMERO: V2219155
CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
TARA / TARA (*): -
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
GMT / GMT (*): -

MOTOR / MOTOR
NUMERO / NUMERO (*): 3111211
COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEI
MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCARIA: -
CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -
TIPO / TIPO: -
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CP CP.O CMG
TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA / MARCA (*): VDO
NUMERO / NUMERO (*): 0130011045

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 2581473
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0

Revitè S.A.

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSIETECINCOTRESUNOCINCOCINCO