Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5W3ZPjAhtp

Serie T

CERTIFICADO Nº 0618820

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: BERGERAC S.R.L.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30711172277
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: SAN MARTIN 1390
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: SOLDINI
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 2107
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3413690983
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): MARIANOTAVOLINI@ANDINASA.COM
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** SANTA FE

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **AE732FN**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A782984
11 **AÑO /** ANO: 2021
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 15/05/2023
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 15/05/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **15/05/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.70 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 6.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: R410 A 6X2
25 **NUMERO/** NUMERO: +9BSR6X200++M3979918+
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 8369484
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): 410 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CI CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)


TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2365183
Nro. de ICM: 120518
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1100.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISUNOOCHOOCHODOSCERO





5W3ZPjAhtp

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 502904290391

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON PLATO
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TECNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 15/05/2023	HORA HI: 13:13 / HF: 13:45	Nro. **017-01111956**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BERGERAC S.R.L.	DOMINIO **AE732FN**	AÑO 2021

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R410 A 6X2	+9BSR6X200++M3979918
MOTOR	SCANIA	R410 A 6X2	8369484
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5211	12.5	11.5	8.0	46.95
2	3218	7.44	7.15	3.9	46.22
3	1738	4.36	3.98	8.72	48.92
4					
TOTAL	10167				47.05
FRENO ESTAC. 1	10167	10.54	10.99	4.09	21.59

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.12
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	89.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.11 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

REVITE REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR
IRAM GESTIÓN DE LA CALIDAD N° 9000-9347
Acc. Este, Lateral Sur 8351 (Rodeo de la Cruz – Mza)
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 18hs Sabado de 9 a 13hs.
Tel. 0261-4910930/4910455/2615086974/2615682026
Mail revitesamza@gmail.com / administración@revite.com.ar

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Anzorena , Sergio	REVITE S.A. Ing. LUIS ALBERTO CALDERON MAT. 7258-CAT. A Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: T-618820