Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
63tM0tOXe

Serie U

CERTIFICADO Nº 0069657

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: SUSTANCIAS S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30714750867
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: ARTURO CAPDEVILLA 13500
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CÓRDOBA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5000
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3516144088 3513734842
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): JOAQUIN.GUTIERREZ@TRANSPORTEJOSA.
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: CÓRDOBA
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **LVD478**
10 REGISTRO / RENAVAM: A684694
11 AÑO / ANO: 2012
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 03/10/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 03/10/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **03/10/2024**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. GONZALO MARTÍN LUJAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: 7308(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.70 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 15.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: HERMANN
24 MODELO/ MODELO: S.BV.3E.67
25 NUMERO/ NUMERO: 8EHSBV3E0CA000819
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -


OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 2719764
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROSEISNUEVESEISCINCOSIETE





Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 102504481725

Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 03/10/2023	HORA HI: 14:30 / HF: 15:36	Nro. **028-01141546**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SUSTANCIAS S.A.	DOMINIO **LVD478**	AÑO 2012

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	S.BV.3E.67	8EHSBV3E0CA000819
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4912	11.57	12.55	7.81	50.06
2	2812	7.74	7.76	0.26	56.19
3	3418	10.89	10.56	3.03	63.97
4					
TOTAL	11142				55.87
FRENO ESTAC. 2	11142	8.59	8.99	4.45	16.08

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020104(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Deterioro, y/o envejecimiento (pulmones de suspensión)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (juego buje tensor 2 y 3 eje)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Lujan, Gonzalo Martín Mat. Nº. 7308(CIEC)

Certificado: U-069657



A

Código 01

FACTURA ORIGINAL

0005-00029564

Fecha: 03/10/2023

CUIT: 30-66817123-7
II.BB.: 250708041
Fecha de Inicio de Act.: 30/06/1998

RESPONSABLE INSCRIPTO

de Vecor S.R.L.
CASA CENTRAL Y DOMICILIO DE PAGO:
Aut. Córdoba-Rosario Km 700 - Córdoba.
TEL.: (351)2818978 / (351)2818975 / cordoba@vecor.com.ar
SUCURSAL:
RICARDO TAMPIERI N°4280/84 - San Francisco, Córdoba.
TEL.: (351)2818973 / (03564)445912 / sanfrancisco@vecor.com.ar

Cliente: SUSTANCIAS S.A. — C.U.I.T. 30714750867
Domicilio: AV JUAN B JUSTO 5980 - CBA - Córdoba C.P.: 5003 — II.BB.:
I.V.A.: Responsable Inscripto — Forma pago: Cuenta Corriente
Cdo. $ — **Cta.Cte.** $ 59.200,00 — **Otra** $ 0,00
Remito Nro:

Artículo	Cantidad	Descripción	P. Unit.	P.Total
17	1,00	SERV RTO NAC. SEMI-ACOPLADO	0,00	0,00
18	1,00	*SERV RTO NAC. SEMI-ACOPLADO	46.863,64	46.863,64
3	1,00	*OBLEA DE CARGA	2.495,00	2.495,00
	Patente/s:	- LVD478		

Instrucciones para realizar la RTV.

1- Ubicación en playa aguarde a turno de ingreso.
2- En línea seguir y respetar estrictamente las instrucciones impartidas por personal a cargo de la revisión técnica, especialmente en prueba de frenos (frenómetro).
3- Retirar de línea la unidad inspeccionada y ubicarse en playa hasta terminar el trámite administrativo.

La empresa no se responsabiliza ante daños por inobservancia a dichas instrucciones.

Percepción I.V.A.	0,00	I.V.A. 21%	9.841,36	SubTotal	49.358,64
Percepcion Ing. Brutos	0,00	I.V.A. 10,5%	0,00	Desc/Rec	0,00
Percepción Ganancias	0,00	S.S.I.V.A.	0,00	Financiación	0,00
Percepción Municipal	0,00	S.S.Interno	0,00	SubTotal Impuestos	9.841,36
Interno	0,00	Exento	2.495,00	I.V.A. Desc/Rec	0,00
				I.V.A. Financiación	0,00

EL PAGO ES POR EL SERVICIO DE INSPECCION NO POR APROBACION DE VEHICULO, EL MISMO SE RESERVA POR 60 DIAS.
CTA CTE, EL PLAZO DE PAGO ES A 20 DIAS DE FECHA DE EMISION.

CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS — **Total $** **59.200,00**

EMITIR CHEQUE A LA ORDEN DE VECOR S.R.L. O DEPOSITO EN BANCO MACRO SUC. Nº 325 CTA CTE 330100000034725, CBU 2850301930000000347250

página web: www.vecor.com.ar — vecorsrl — @vecorsrl

C.A.E.: 73407287256455
Vto. C.A.E.: 13/10/2023