

Presidencia de la N
Ministerio de Transporte

Serie T

CERTIFICADO Nº 0995018

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCN
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉ
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	LAURENZ DIEGO MARTIN Y LAURENZ
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30716415739
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	C.C. BANCO PROVINCIA 0 DPTO1341
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	MORENO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	1746
06 TELEFONO/ TELEFONE:	11
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AD862EN**
10 REGISTRO / RENAVAM:	B308735
11 AÑO / ANO:	2019
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	08/09/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	08/09/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**08/09/2024**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	COLTEC CIUDADELA S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	060-088
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. SANTIAGO MORÓN ALSINA
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	I013250(CONSEJO

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: LAURENZ DIEGO MARTIN Y LAURENZ NATALIA ANDREA SOC
Ficha RCM AITA Nº: 2655219
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 190.0
ICM 279687

ORIGINAL

CERONUEVENUEVECINCOCEROUNOOCHO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO


APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Morón Alsina, Santiago	Ing. Morón Alsina, Santiago Mat. Nº: I013250(Consejo Profesional de

Certificado: T-995018

Scanned with CamScanner





15jeWTcbhz

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 204104444130

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Scanned with CamScanner



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Nación

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
	FECHA 08/09/2023	HORA HI: 15:17 / HF: 15:41	Nro. **088-01083719**

EL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

ENZ DIEGO MARTIN Y LAURENZ NATALIA	DOMINIO **AD862EN**	AÑO 2019

MARCA	MODELO	NÚMERO
ANO	SEMIRREMOLQUE TERMICO	8CB4STZZZJB000275
	-	-
ERIA -	TCCF (CAJA FRIGORIFICA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

UMENTACIÓN PRESENTADA: CV

	CONTROL DE PESADA (Kg)	CONTROL DE FRENOS			
JES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	6040	13.8	13.9	0.72	46.75
2	2920	7.1	7.65	7.19	51.49
3	2920	8.1	8.12	0.25	56.62
4					
TOTAL	11880				50.34
FRENO ESTAC. 3	11880	10.1	10.2	0.98	17.42

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

***Sr. TRANSPORTISTA:** Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).*

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Morón Alsina, Santiago	Ing. Morón Alsina, Santiago Mat. Nº: I013250(Consejo Profesional de

Certificado: T-995018

Scanned with CamScanner