

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| | FECHA 19/01/2024 | HORA HI: 15:15 / HF: 15:49 | Nro. 017-01121221 |

CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GCP (Cargas Peligrosas)

| | | | |
|---|---|---|---|
| TITULAR: | CANGIALOSI ABEL Y JOSE S.H. | DOMINIO BHD487 | AÑO 1997 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | RANDON | SR-CS-MT-03-30 | 9ADP13530VM125544 |
| MOTOR | - | - | - |
| TACÓGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | CA-PC (CAJA ABIERTA - | - |
| | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP Nº. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD |
| 1 | 1420 | 3.48 | 3.26 | 6.32 | 48.38 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | 1860 | 4.68 | 4.12 | 11.97 | 48.23 | NOX | |
| 3 | 2320 | 5.78 | 5.32 | 7.96 | 48.77 | RUIDO | |
| 4 | | | | | | EXT. ESCAPE | |
| | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | 5600 | | | | 48.49 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. 1 | 5600 | 9.68 | 9.02 | 6.82 | 34.04 | DERIVA | (m/Km.) |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Rubino Cortez, Jorge L. | Ing. Calderon , Luis Alberto<br>Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA) |



**Certificado: U-199945**




2oLit8Qn6z

**Antecedentes de la Actividad**

| | |
|---|---|
| Empresa: Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT | Nro - 101204966429 |

**Antecedentes de las Modificaciones**


| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) | Nro - |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | SEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |



**Presidencia de la Nación**
**Ministerio de Transporte**

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
2oLit8Qn6z

Serie U

**CERTIFICADO Nº 0199945**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TECNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TECNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 79/97
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 79/97

- TITULAR/ PROPIETARIO: CANGIALOSI ABEL Y JOSE S.H.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33712203809
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: NICOLAS SERPA PARAJE FINCA
- CIUDAD/ MUNICIPIO: MAIPÚ
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5515
- TELEFONO/ TELEFONE: 2615638392
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **BHD487**
- REGISTRO / RENAVAM: 8294458
- AÑO / ANO: 1997
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 19/01/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 19/01/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **19/07/2024**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: REVITÉ S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-017
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO**
- ALTURA / ALTURA: 2.60 m
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**
- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO/ MODELO: SR-CS-MT-03-30
- NUMERO/ NUMERO: 9ADP13530VM125544
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

**MOTOR / MOTOR**
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA(*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CI CF CPG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE**
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES**
Ficha RCM AITA Nº: 2974987
Nro. de ICM: 81511
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROUNONUEVENUEVENUEVECUATROCINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Rubino Cortez, Jorge L. | Ing. Calderon , Luis Alberto<br>Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA) |



**Certificado: U-199945**




MS U-0199945

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2oLit8Qn6z

Certifico que el vehículo identificado no presente cumple los requisitos establecidas en la Resolución GMC 79/97.
Certifico que o veículo identificado no presente cumpre os requisitos estabelecidas na Resolução GMC 79/97.

- TITULAR/ PROPIETÁRIO: CANGIALOSI ABEL Y JOSE S.H.
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33712203809
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: NICOLAS SERPA PARAJE FINCA
- CIUDAD/ MUNICÍPIO: MAIPU
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5515
- TELEFONO/ TELEFONE: 2615638392
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **BHD487**
- REGISTRO / RENAVAM: 8294458
- AÑO / ANO: 1997
- CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEICULO: O4
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 19/01/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 19/01/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **19/07/2024**
- CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: REVITÉ S.A.
- CODIGO CENTRO DE REVISION / CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-017
- RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LUIS ALBERTO CALDERON
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO**
- ALTURA / ALTURA: 2.60 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

**CHASIS BASTIDOR/ CHASSI**
- MARCA / MARCA: RANDON
- MODELO/ MODELO: SR-C5-MT-03-30
- NUMERO/ NUMERO: 9ADP13530VM125544
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

**MOTOR / MOTOR**
- NUMERO / NUMERO (*): -
- COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- POTENCIA / POTENCIA (*): -

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS**
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CMG CI CF CPG
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE**
- MARCA/ MARCA (*): -
- NUMERO/ NUMERO (*): -

**OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES**
Ficha RCM AITA Nº: 2974987
Nro. de ICM: 81511
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROUNONUEVENUEVENUEVECUATROCINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Rubino Cortez, Jorge L. | Ing. Calderon , Luis Alberto<br>Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA) |



**Certificado: U-199945**

**VERIFIQUE LOS DATOS DE LA TARJETA.**
**Recuerde que cuenta con 30 dias corridos para realizar la rectificación de datos erroneos. Vencido dicho plazo deberá abonar un nuevo trámite.**

senasa SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

## Transporte Habilitado

### Propietario

Razón Social: TRANSPORTE CANGIALOSI S.A.S.
CUIT/CUIL: 30-71642383-9

### Domicilio

Dirección: NICOLAS CERPA 1539
Localidad: RODEO DEL MEDIO
Partido: MAIPU
Provincia: MENDOZA

### VALIDEZ DE ESTA HABILITACIÓN

Fecha Habilitación: 28/06/2023
Fecha Vencimiento: 28/06/2024
Habilitación Nº: 2-419951

### Oficina

14.233 MENDOZA

senasa SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

## Transporte Habilitado

**DNICA - REGISTRO NACIONAL DE MEDIOS DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ALIMENTICIAS**

### Datos del Transporte

Transporte de: **Sustancias alimenticias** Tarjeta Nº: **1192679**
Categoría del transporte: **D**

Marca: RANDON
Modelo: SR-CS-MT-03.30
Año: 1997

**PATENTE**
**BHD487**

Dr. MARIO AGUIRRE
INOCUIDAD y CALIDAD AGROALIMENTARIA
SENASA

Firma ..... Fecha: 28/06/2023 .....

**Nº: 071192679**

Con este código usted podrá verificar la autenticidad y validez del documento mediante alguna de las siguientes opciones:

CUVE
0800 999 7362 / #8000
www.argentina.gob.ar/senasa/servicios-en-linea