Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
1tGbBORT8

Serie T

CERTIFICADO Nº 0945525

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolucion GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: NB CARGO SRL (*)
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 33709420459
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: LEONARDO EULER 2205 GRAND
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: MALVINAS ARGENTINAS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 1615
06 TELEFONO/ TELEFONE: 46511171 1152630780 56509696
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: AA775RI
10 REGISTRO / RENAVAM: A463744
11 AÑO / ANO: 2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 19/12/2023
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 19/12/2023
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 19/12/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MARMAQ. S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 130-090
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. ERNESTO A. LEONARDELLI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: I 013041(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA: 3.70 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: AXOR 1933 S
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM958207HB046145
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 15760
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*): 926990U1188911
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CP CMG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NUMERO (*): SI

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: NB CARGO SRL
Ficha RCM AITA Nº: 2906957
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1050.0

MARMAQ S.A
ING. ERNESTO LEONARDELLI
Mat. IO13041
Directo Técnico

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERONUEVECUATROCINCOCINCODOSCINCO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

RTO RTO RTO RTO RTO





1IGbBORT8K

Antecedentes de la Actividad 207204981759

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro.-

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro.-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

A SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
130-090	FECHA 19/12/2023	HORA HI 13:52 / HF 14:28	Nro. **090-01229243**

NTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

ULAR NB CARGO SRL	DOMINIO **AA775RI**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 1933 S	9BM958207HB046145
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 926 EURO	926990U1188911
TACOGRAFO - LIMITADOR SÍ			SI
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.01
1		5330	22.4	18.0	19.64	77.27	CO(%)	HC(ppm)
2		4814	13.8	14.1	2.13	59.08	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	92.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		10144				68.63	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC.	2	10144	11.7	13.1	10.69	24.92	DERIVA	0.52 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO

020502(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fugas de líquido hidráulico (amortiguador trasero izquierdo)

09010202(L) Carrocería > Exterior > Paragolpes > Paragolpes en mal estado y/o con deformaciones

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

ULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Sala, Osvaldo E.	Ing. Leonardelli, Ernesto A. Mat. Nº: I 013041(COPIME)

MARMAQ S.A
ING. ERNESTO LEONARDELLI
Mat. IO13041
Director Técnico

Certificado: T-945525