Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6hnQCo1Icu

Serie U

CERTIFICADO Nº 0076439

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: FIDEICOMISO JOSA I (*)
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30714750867
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ARTURO CAPDEVILLA 13500
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: CÓRDOBA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5000
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3516144088 3513734842
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): JOAQUIN.GUTIERREZ@TRANSPORTEJOSA.
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: CÓRDOBA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **HXO947**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A706681
11 **AÑO** / ANO: 2009
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 19/12/2023
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 19/12/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **19/12/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GONZALO MARTÍN LUJAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 7308(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 4.14 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.61 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/** MODELO: 06819SBVMSR09
25 **NUMERO/** NUMERO: 8C9G1453A91003084
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 2907814
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -


(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCEROSIETESEISCUATROTRESNUEVE







6hnQCo1lcu

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 102504724447

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-028	FECHA 19/12/2023	HORA HI: 17:00 / HF: 18:40	Nro. **028-01144577**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: FIDEICOMISO JOSA I	DOMINIO **HXO947**	AÑO 2009

MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS SOLA Y BRUSA	06819SBVMSR09	8C9G1453A91003084
MOTOR -	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR		
CARROCERIA -	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5224	14.32	13.56	5.31	54.4
2	2884	8.23	8.16	0.85	57.93
3	3200	8.32	7.99	3.97	51.96
4					
TOTAL	11308				54.61
FRENO ESTAC. 2	11308	8.32	9.94	16.3	16.46

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones (ALINEACIÓN PRIMER EJE LADO IZQUIERDO - PRESENTAR CERTIFICADO DE REPARACIÓN ***)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (posee luces adicionales)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento (***)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (desgaste bandas)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	GUIA, JESUS RAMON	Ing. Lujan, Gonzalo Martín Mat. Nº: 7308(CIEC)

Certificado: U-076439