

SCANIA
MS U-0198490
MERCOSUR
MINISTERIO DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
24
VALIDO HASTA
25
RTO
AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3uPdXFEbB3
DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
ALTURA / ALT. 3,60 m.
ANCHO / LARGURA 2,60 m.
LARGO / COMPRIMENTO 13,40 m.
CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
MARCA / MARCA MALDONADO
MODELO/ MODELO RC-CA
NUMERO/ NUMERO 8EMP0943A9A000207
CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS 3
TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO 1D-2D
TARA / TARA (*)
PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL 28500
CAPACIDAD / LOTAÇAO (*)
CMT / CMT (*)
MOTOR / MOTOR
NUMERO / NÚMERO (*)
COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*)
POTENCIA / POTENCIA(*)
PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA
CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO
TIPO/ TIPO
CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS
PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA CP CI CF CMG
TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO ACOPLADO
TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA TCA (CAJA ABIERTA)
TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
MARCA/ MARCA (*)
NUMERO/ NÚMERO (*)
OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 2959599
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
TITULAR/ PROPIETARIO
RUT / CUIT / CNPJ / CPF MERCADO SOTO FELIX
DOMICILIO/ ENDEREÇO CUIT 20922357456
CIUDAD/ MUNICIPIO RUTA 40 KM 76
CODIGO POSTAL/ CEP TUNUYAN
TELEFONO/ TELEFONE 5560
E-MAIL/ E-MAIL(*) 0262215530704
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF M@F.COM
MATRICULA / DOMINIO / PLACA MENDOZA
REGISTRO / RENAVAM INL347
AÑO / ANO 25573
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO 2010
FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO O4
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO 13/01/2024
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO 13/01/2024
CENTRO DE REVISION TECNICA 13/01/2025
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO INSTECMEC S.R.L.
CODIGO CENTRO DE REVISION 050-055
CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO
RESPONSABLE TECNICO ING. LEONARDO J. HUESO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO 11070(C.P.I.G.M.)
FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO
(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo
Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A
ORIGINAL
CEROUNONUEVEOCHOCUATRONUEVECERO
RTO
Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del
deficiente)
10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)
Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A
RESULTADO DE LA INSPECCION
Apto
INSPECTOR
Rosales, Mauricio E.
FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Ing. Hueso, Leonardo J.
Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)
Página 1 de 1
Certificado: U-198490



Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
3uPdXFEbB3

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0198490

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1* TITULAR/ PROPIETARIO: MERCADO SOTO FELIX
2* RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20922357456
3* DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 40 KM 76
4* CIUDAD/ MUNICIPIO: TUNUYAN
5* CODIGO POSTAL (CP)(*): 5560
6* TELEFONO/ TELEFONE: 0262215530704
7* E-MAIL/ E-MAIL(*): M@F.COM
8* DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
9* MATRICULA / DOMINIO / PLACA: INL347
10* REGISTRO / RENAVAM: 25573
11* AÑO / ANO: 2019
12* CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4
13* FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 13/01/2024
14* FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 13/01/2024
15* FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 13/01/2025
16* CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: INSTECMEC S.R.L.
17* CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-055
18* RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. LEONARDO J. HUESO
19* Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA (m):
21 ANCHO / LARGURA (m):
22 LARGO / COMPRIMENTO (m):

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MAXIDONADO
24 MODELO/ MODELO: MEGA
25 NUMERO/ NUMERO: 8EMP0943A9A000207
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 10-20
28 TARA / TARA (*):
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
31 CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NUMERO (*):
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):
34 POTENCIA / POTENCIA(*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:
37 TIPO/ TIPO:
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CF CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: RCOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*):
43 NUMERO/ NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 2959599
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

ORIGINAL

CEROUNONUEVEOCHOCUATRONUEVECERO

RTO RTO RTO

Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del


deficiente)


10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11.070 / A

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rosales, Mauricio E.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Certificado: U-198


SCANIA
PLANILLA DE
REVISIÓN TÉCNICA
Transporte
de la Nación
PASAJEROS (-------)
FECHA 13/01/20
MERCADO SOTO FELIX
MARCA
MALDONADO
INL347 055-01
13/01/2024 08:56
INL347 055-02
13/01/2024 08:56
3uPdXFEbB3
INL347 G C 080-055 1163272 1 U 198490
13/01/2024 09:51
RTO
Antecedentes de la Actividad
101204815734
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)
Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP
SENASA
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION
CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)		PARTICULAR (---------)
FECHA 13/01/2024	HORA HI: 08:51 / HF: 09:07	Nro.	055-01163272

CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

MERCADO SOTO FELIX

MARCA		DOMINIO INL347	AÑO 2010
MALDONADO	MODELO AC-CA		NÚMERO 8EMP0943A9A000207
TACOGRAFO -	-		-
LIMITADOR			
CARROCERIA -			
-	TCA (CAJA ABIERTA)		-
DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV	EXPTE. VTP -		PLANO VTP Nº. -

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	4652
2	4125
3	4465
4	
TOTAL	13242
FRENO ESTAC. 2	13243

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
13.96	10.7	23.35	54.04
11.55	9.0	22.08	50.78
12.5	11.16	10.72	54.02
			53.02
13.24	10.59	20.02	18.34

GASES

BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Estado deficiente)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat 11.070 - A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rosales, Mauricio E.	Ing. Hueso, Leonardo J. Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.)

Página 1 de 1

Certificado: U-198490