Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

1jiipbTxjl

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0235839

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETÁRIO:** ECOTRANS S.A. (*)
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30710038992
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** RUTA 9 KM. 227 Y 188
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 2900
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 0336154635453
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** **IWR884**
10 **REGISTRO / RENAVAM:** 16737
11 **AÑO / ANO:** 2010
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** N3
13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 08/02/2024
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 08/02/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** **08/02/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** C.I.V.E.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-077
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 2.90 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO/** MODELO: LS 1634
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BM695053AB703953
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 457914U0943845
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CP CMG CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

OPERADOR: ECOTRANS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3018437
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1200.0


(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSTRESCINCOOCHOTRESNUEVE

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



1jiipbTxjl

Antecedentes de la Actividad		
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-	504804681800
Antecedentes de las Modificaciones		
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-	
Denominación del Art. 33 (DNRPA)		
SENASA -		

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

FAUSTO DE LARROCA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO [redacted]

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 08/02/2024	HORA HI: 11:10 / HF: 11:58	Nro. **077-01103823**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **IWR884**	AÑO 2010

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	LS 1634	9BM695053AB703953
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 449 LA	457914U0943845
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4063	9.86	10.2	3.33	50.33
2	2623	6.45	6.59	2.12	50.68
3					
4					
TOTAL	6686				50.47
FRENO ESTAC. 2	6686	7.45	7.84	4.97	23.31

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.46
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	95.2 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-0.26 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (JUEGO EN EXTREMO BARRA LARGA LADO IZQUIERDO DE DIRECCIÓN)

040605(L) Chasis > Sistema de Alimentación de Combustible > Descripción libre (MAL ESTADO DE MOCHILA Y DE FIJACIÓN DE ZUNCHOS EN MOCHILA DE COMBUSTIBLE)

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Pierani, Mariano Andres	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: U-235839