Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
qhOjKUiO18

Serie U

CERTIFICADO Nº 0226481

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias stabelecidas na Resolução GMC 75/97

TITULAR/ PROPIETÁRIO:	CAMPOSTRINI SRL
RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30688742346
DOMICILIO/ ENDERECO:	SAN MARTIN Y TOFALO S/N
CIUDAD/ MUNICIPIO:	VILLAGUAY
CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3240
TELEFONO/ TELEFONE:	3456541045
E-MAIL/ E-MAIL(*):	CAMPOSTRINISRL@GMAIL.COM
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	AF284ZF
REGISTRO / RENAVAM:	B70452
AÑO / ANO:	2022
CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEICULO:	N3

FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	23/04/2024
FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	23/04/2024
FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	23/04/2025
CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-006
RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. RAÚL ALESIO RAMBAU
Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	41560(CIEER)

Ing. Raúl Alesio
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41560
Ruta 14 Km 55 Gchu.

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.70 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	8.40 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	VOLVO
24 MODELO/ MODELO:	FH 420 4X2 R
25 NUMERO/ NUMERO:	*93KRG10AXNE915167*
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	D13B070930C2E
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	420 CV-DIN

PARA VEICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CTE CPG CMG CF CI CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	CONTINENTAL
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	40554530

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES

Ficha RCM AITA Nº: 3188106
Nro. de ICM: 124048
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1060.0
CATEGORIA D, PBTC=52.5TN


Copia fiel

ORIGINAL

CERODOSDOSSEISCUATROOCHOUNO

Ing. Raúl Alesio
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41560
Ruta 14 Km 55 Gchu.

C.I.T.T.A.
HAB. NAC. CENT. 040-06
GUALEGUAYCHU E.R.





qhOjKUiO18

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 105504746960

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMIÓN TRACTOR C/CAB. DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Copia fiel

C.I.T.T.A.
HAB. NAC. CENT. 040-06
GUALEGUAYCHU E.R.

Ing. Ramiro Raul Alesio
Mat. CI.E.E.R. Nº 41560
Ruta 14 Km 55 Gchú.

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 23/04/2024	HORA HI: 14:32 / HF: 14:42	Nro. **006-01041896**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: CAMPOSTRINI SRL	DOMINIO **AF284ZF**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FH 420 4X2 R	*93KRG10AXNE915167*
MOTOR	VOLVO	D13C EURO 5 SCR	D138070930C2E
TACOGRAFO	CONTINENTAL		40554530
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5463	16.12	12.88	20.1	54.11
2	3620	9.62	7.84	18.5	49.17
3					
4					
TOTAL	9083				
FRENO ESTAC. 1	9083	12.72	9.04	28.93	52.14
					24.42

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.01
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	90.3 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-1.42 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (PARABRISAS CON FISURAS)

C.I.T.A.
HAB. NAC. CENT. 040-06
GUALEGUAYCHU E.R.

Copia fiel

Ing. [illegible]
Mat. CI.E.E.R. Nº 41560
Ruta 14 Km 56 Gchú.

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rambau, Franco Agustín	Ing. Rambau, Raúl Alesio Mat. Nº: 41560(CIEER)

Certificado: U-226481


CERTIFICADO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina


Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3188106	23/04/2024 14:40









A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis		
	AF284ZF		*93KRG10AXNE915167*		
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
	VOLVO		FH 420 4X2 R		2022

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
	N3		Camión Tractor		Dormitorio		1s1d		4x2
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
	2		2		1060.00 l		Gancho		Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
	3.70 m		2.60 m		8.40 m
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
	8.40 m		4.10 m		5.90 m

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	4.95 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C		2.45 m		2.10 m

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
	5463 kg		3620 kg		N/C		N/C		N/C

25	Datos Complementarios
	ICM Nº124048

C.I.T.T.A.
HAB. NAC. CENT. 040.06
GUALEGUAYCHU E.R.

Copia fiel

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA ELIS N° Taller: 6	Nombre: Raul Alesio Rambau Matrícula: 41560	Ing. M.C. Mat. Cl[illegible] Firma [illegible]