Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
2HLt14mE3

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0211036

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: VILLEGAS AMILCAR EMANUEL (*)
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 30716182327
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: VELEZ SARFIELD 1032
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: SAN RAFAEL
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5600
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 29
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: JSS695
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A677230
11 **AÑO /** ANO: 2011
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 08/04/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 08/04/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: 08/04/2025
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. MARÍA FLORENCIA PEÑA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: -(-)

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA 11469
FIRMA RESP. TECNICO EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA: 3,10 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2,60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA: SALTO
24 **MODELO/** MODELO: SR BV
25 **NUMERO/** NUMERO: 8AAG13635B0014275
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CF CMG CI CP
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

OPERADOR: VILLEGAS ALEXIS NATANAEL Y VILLEGAS GILBERTO REYNALDO
Ficha RCM AITA Nº: 3148244
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
2004423789 - 2004668852

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo


ORIGINAL

CERODOSUNOUNOCEROTRESSEIS



JSS695 026-02 08/04/2024 11:03 JSS695 026-04





2HLt14mE3T

Antecedentes de la Actividad

107804781016

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (----------)	VTJL (----------)	PARTICULAR (----------)
CRT 080-026	FECHA 08/04/2024	HORA HI: 10:34 / HF: 11:04	Nro. **026-01069572**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: VILLEGAS AMILCAR EMANUEL	DOMINIO **JSS695**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SALTO	SR BV	8AAG1363SB0014275
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3976	10.0	10.0	0.0	51.28
2	2954	8.03	9.3	13.66	59.8
3	3754	13.39	12.3	8.14	69.76
4					
TOTAL	10684				60.13
FRENO ESTAC. 1	10684	10.3	11.6	11.21	20.89

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr, TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

040102(L) Chasis > Bastidor del Chasis > Torceduras, fisuras, dobleces, alargamientos, calentamientos, corrosiones

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento

APTO

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA Nº 1466

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	EL TREBOL DE MENDOZA S.A. Ing. Peña, María Florencia Mat. Nº: (-)

Certificado: U-211036