Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6ADOO5q35

Serie U

CERTIFICADO Nº 0218224

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: SUCESION DE LAURITA OSCAR
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20100506492
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ZONA RURAL S/N LIBERTADOR
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: ESQUINA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3196
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3518609665
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CORRIENTES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **MVC144**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A14190
11 **AÑO** / ANO: 2013
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 25/03/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 25/03/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **25/03/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** VECOR SRL
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 050-035
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GASTÓN EDGARDO CANDELERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO/** N° DE REGISTRO: 23495199/4794(CIEC

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.55 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLVO
24 **MODELO/** MODELO: FM 370 4X2 T
25 **NUMERO/** NUMERO: *9BVJM30A9DE801512*
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): D11286887A1L
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CP CF
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3123782
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0


(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSUNOOCHODOSDOSCUATRO



RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO




Antecedentes de la Actividad	504304863724
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	-
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

GA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
050-035	FECHA 25/03/2024	HORA HI: 14:52 / HF: 15:47	Nro. **035-01059455**

NTIFICACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

LAR: SUCESION DE LAURITA OSCAR VICENTE	DOMINIO **MVC144**	AÑO 2013

MARCA	MODELO	NÚMERO
SIS VOLVO	FM 370 4X2 T	*9BVJM30A9DE801512*
TOR VOLVO	D11A370	D11286887A1L
COGRAFO		
ITADOR		
RROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

CUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
S	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
L	3085	12.68	13.57	6.56	86.74
2	1887	6.92	6.81	1.59	74.17
3					
4					
OTAL	4972				81.97
ENO TAC. 2	4972	3.12	6.01	48.09	18.72

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.02
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	89.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.5 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego

030503(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cañerías flexibles que rozan con estructura o neumáticos