Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

2CUhBcam2

Serie T

CERTIFICADO Nº 0630465

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: SUCESION DE LAURITA OSCAR
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20100506492
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ZONA RURAL S/N LIBERTADOR
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: ESQUINA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3196
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3518609665
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CORRIENTES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **MOK530**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A10524
11 **AÑO** / ANO: 2013
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 01/06/2023
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 01/06/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **01/06/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** ALBERTENGO HUGO ALFREDO
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 050-044
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FERNANDO RUBEN SACCHETTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 657(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCN.

Ing. FERNANDO R. SACCHETTA
Director Técnico
Mat. 13090699/657
Zona Regional del Sur

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISTRESCEROCUATROSEISCINCO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 5.95 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: VOLVO
24 MODELO/ MODELO: FM 370 4X2 T
25 NUMERO/ NUMERO: *9BVJM30A2DE801002*
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): D11286522A1L
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -


PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CMG CTE CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 2407360
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 890.0





Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504304329717

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP-	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-044	FECHA 01/06/2023	HORA HI: 18:12 / HF: 18:53	Nro. **044-01113084**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SUCESION DE LAURITA OSCAR VICENTE	DOMINIO **MOK530**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FM 370 4X2 T	*9BVJM30A2DE801002*
MOTOR	VOLVO	D11	D11286522A1L
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4670	12.76	12.81	0.39	55.81
2	4320	11.75	11.2	4.68	54.15
3					
4					
TOTAL	8990				55.02
FRENO ESTAC. 2	8990	10.87	10.24	5.8	23.94

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.89
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	92.6 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	0.0	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (TODOS LOS EXTREMOS CON JUEGO LEVE)

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (ROTULA BIELETA DELANTERA IZQUIERDA)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gavari, Sergio Joel	Ing. FERNANDO R. SACCHETTA Director Técnico Mat. 13090099/657 Taller Regional del Sur Ing. SACCHETTA, FERNANDO RUBEN Mat. Nº: 657(CIEC)

Certificado: T-630465

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

2CUhBcam2

Serie T

CERTIFICADO Nº 0630465

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: SUCESION DE LAURITA OSCAR
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20100506492
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: ZONA RURAL S/N LIBERTADOR
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: ESQUINA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 3196
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 3518609665
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: CORRIENTES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **MOK530**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A10524
11 **AÑO** / ANO: 2013
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 01/06/2023
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 01/06/2023
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **01/06/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** ALBERTENGO HUGO ALFREDO
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 050-044
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. FERNANDO RUBEN SACCHETTA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 657(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCN.

Ing. FERNANDO R. SACCHETTA
Director Técnico
Mat. 13090699/657
Zona Regional del Sur

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROSEISTRESCEROCUATROSEISCINCO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 5.95 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: VOLVO
24 MODELO/ MODELO: FM 370 4X2 T
25 NUMERO/ NUMERO: *9BVJM30A2DE801002*
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): D11286522A1L
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -


PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CI CMG CTE CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 2407360
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 890.0





Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504304329717

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP-	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 3

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 050-044	FECHA 01/06/2023	HORA HI: 18:12 / HF: 18:53	Nro. **044-01113084**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: SUCESION DE LAURITA OSCAR VICENTE	DOMINIO **MOK530**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLVO	FM 370 4X2 T	*9BVJM30A2DE801002*
MOTOR	VOLVO	D11	D11286522A1L
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4670	12.76	12.81	0.39	55.81
2	4320	11.75	11.2	4.68	54.15
3					
4					
TOTAL	8990				55.02
FRENO ESTAC. 2	8990	10.87	10.24	5.8	23.94

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.89
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO		
EXT. ESCAPE	92.6 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	0.0	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (TODOS LOS EXTREMOS CON JUEGO LEVE)

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (ROTULA BIELETA DELANTERA IZQUIERDA)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Gavari, Sergio Joel	Ing. FERNANDO R. SACCHETTA Director Técnico Mat. 13090099/657 Taller Regional del Sur Ing. SACCHETTA, FERNANDO RUBEN Mat. Nº: 657(CIEC)

Certificado: T-630465