Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

3ZuosdcpHJ

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0410925

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTO ☒

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifica que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

TITULAR/ PROPIETARIO: ECOTRANS S.A.
CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710038992
DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 9 KM. 227 Y 188
CIUDAD/ MUNICIPIO: SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2900
TELEFONO/ TELEFONE: 0336154635453
E-MAIL/ E-MAIL(*): FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.
DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AB567ZR**
10 REGISTRO / RENAVAM: 109102159319
11 AÑO / ANO: 2017
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 08/05/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 08/05/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **08/05/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: C.I.V.E.S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 100-077
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 ALTURA / ALTURA: 3.40 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.50 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 7.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
24 MODELO/ MODELO: AXOR 2035 S
25 NUMERO/ NUMERO: 9BM958433GB018938
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 457918U1004916
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): 354 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CI CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3223488
Nro. de ICM: 120599
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0


(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCUATROUNOCERONUEVEDOSCINCO

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

ES COPIA FIEL



3ZuosdcpHJ

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504804829101

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1 art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON PLATO
SEMASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

FAUSTO DE LA ROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-077	FECHA 08/05/2024	HORA HI: 08:43 / HF: 09:14	Nro. **077-01105859**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **AB567ZR**	AÑO 2017

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	AXOR 2035 S	9BM958433GB018938
MOTOR	MERCEDES BENZ	MB OM 457	457918U1004316
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5339	15.1	13.6	9.93	54.8
2	4418	12.1	11.6	4.13	54.68
3	1132	3.65	3.55	2.74	64.84
4					
TOTAL	10889				55.79
FRENO ESTAC. 2	10889	9.45	10.1	6.44	18.3

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.41
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	94.2 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-0.42 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada (TRAMITAR DUPLICADO DE CHAPAS PATENTES)

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección (MAL ESTADO DE BARRERO 2° EJE LADO DERECHO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (MAL ESTADO DE BANDAS REFLECTIVAS DELANTERAS Y TRASERAS)

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

ES COPIA FIEL

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Pieran, Mariano Andres	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: U-410925