Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA/
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

2nftLkto2j

Serie U

CERTIFICADO Nº 0413543

CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA / CERTIFICADO DE APTIDÃO TÉCNICA

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA

CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR=CITV

CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

TIPO: RTO

X

El vehículo identificado en el presente cumple las exigencias de la Resolución GMC 75/97.

O veículo identificado no presente cumpre as exigências da Resolução GMC 75/97.

TITULAR / PROPRIETÁRIO: ECOTRANS S.A. (*)

RUT / CUIT / CNPJ / OPR: CUIT 30710038992

DOMICILIO / ENDEREÇO: RUTA 9 KM. 227 Y 188

PROCEDENCIA/PROCEDÊNCIA: SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS

CÓDIGO POSTAL / CEP: 2900

TELEFONO / TELEFONE: 0336154635453

E-MAIL: FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.

JURISDICCIÓN / PROVINCIA: BUENOS AIRES

DOMINIO / PLACA: YG210

PERMISO / RENOVACIÓN: 27167

AÑO: 2010

CATEGORÍA / CATEGORIA: O4

FECHA DE INSPECCIÓN / DATA DE INSPEÇÃO: 15/05/2024

FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROVAÇÃO: 15/05/2024

FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **15/05/2025**

CENTRO DE REVISIÓN TÉCNICA: C.I.V.E.S.A.

CÓDIGO ORGÁNICO DE INSPECCIÓN:

CÓDIGO DEL CENTRO DE REVISIÓN: 100-077

CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:

RESPONSABLE TÉCNICO: ING. FAUSTO DANIEL DE LARROSA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO: 53917(C.I.P. B.A.)

FIRMA RESP. TÉCNICO / ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Campo no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO / DIMENSÕES DO VEÍCULO

25 ALTURA / ALTURA: 2.70 m.

26 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.

27 LARGO / COMPRIMENTO: 12.50 m.

CHASIS / CHASSI

29 MARCA / MARCA: RANDON

30 MODELO / MODELO: SR-CG-02+01

31 NÚMERO / NÚMERO: 8B8GSRA3FAM002972

32 CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 3

33 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D

34 TARA / TARA (*): -

35 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500

36 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -

37 PMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR

38 NÚMERO / NÚMERO (*): -

39 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -

40 POTENCIA / POTÊNCIA (*): -

VEHÍCULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

41 MARCA CARROCERÍA / MARCA CARROCARIA: -

42 CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO: -

43 TIPO / TIPO: -

44 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

CLASIFICACIÓN DE LA CARGA / CLASSIFICAÇÃO DA CARGA

45 CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CF CMG CI CP

46 TIPO DE VEHÍCULO / CLASSE DE VEÍCULO: SEMIRREMOLQUE

47 TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TCCG (CAJA CARGA GRAL)

TACÓGRAFO / REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE

48 MARCA / MARCA (*): -


49 NÚMERO / NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

OPERADOR: ECOTRANS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3243065
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

CEROCUATROUNOTRESCINCOCUATROTRES

FAUSTO DANIEL DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917



2nftLkto2j

Nro.:- 504805113230

Tipo de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

FAUSTO DE LARROCA
Ingeniero Industrial
Mat. 32.017

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CET 100-077	FECHA 15/05/2024	HORA HI: 12:30 / HF: 12:51	Nro. 077-01106081

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO IYG210	AÑO 2010

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	RANDON	SR-CG-02+01	8B8GSRA3FAM002972
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCG (CAJA CARGA GRAL)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	5747	15.9	16.3	2.45	57.11	CO(%)	HC(ppm)
2	2720	6.88	7.51	8.39	53.93	NOX	
3	3768	9.65	10.5	8.1	54.51	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	12235				55.6	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.						DERIVA	(m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: **Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

170201(L) Sistema de Arrastre de Acoplados y Dolly > Aro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la tornamesa (JUEGO EN ARO DE GIRO)

1907(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Descripción Libre (CONTROLAR DESGASTE EN PERNO REY DE ENGANCHE)

FAUSTO DE LARROSA
Ingeniero Industrial
Mat. 53.917

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Castillo, Damian Luis	Ing. De Larrosa, Fausto Daniel Mat. Nº: 53917(C.I.P. B.A.)

Certificado: U-413543