Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6Z4Quu5wr

Serie U

CERTIFICADO Nº 0413716

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: ECOTRANS S.A.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 30710038992
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: RUTA 9 KM. 227 Y 188
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 2900
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 0336154635453
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): FEDERICO@DONATELLILOGISTICA.COM.
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AF273GF**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A798903
11 **AÑO** / ANO: 2022
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 03/05/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 03/05/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **03/05/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** ISVA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 100-054
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. MARÍA DOLORES INÉS
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 2-2606-8(CIE)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.00 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: HERMANN
24 **MODELO**/ MODELO: BARANDA VOLCABLE SBV 3E 67 2+1
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8EHSBV3E0MA001310
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CI CTE CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCABVOLC (CAJA ABIERTA VOLCADORA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3211672
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo


ORIGINAL

CEROCUATROUNOTRESSIETEUNOSEIS

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



RTO RTO RTO RTO RTO

Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504804733131
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIEI-2606-8

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

A Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
100-054	FECHA 03/05/2024	HORA HI: 10:10 / HF: 11:12	Nro. **054-01101239**

ENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

ITULAR: ECOTRANS S.A.	DOMINIO **AF273GF**	AÑO 2022

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	BARANDA VOLCABLE SBV 3E	8EHSBV3E0MA001310
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCABVOLC (CAJA ABIERTA	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2643	6.32	7.2	12.22	52.14
2	1335	4.55	5.22	12.84	74.6
3	1498	4.69	4.82	2.7	64.71
4					
TOTAL	5476				61.06
FRENO ESTAC. 3	5476	4.58	4.55	0.66	17.0

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020104(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > RESORTES HELICOIDALES - PULMONES DE SUSPENSIÓN > Deterioro, y/o envejecimiento (pulmones de suspensión) (PULMONES DE ELEVACION - 1ER EJE - CON DETERIORO)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (TENSORES -DEL 2DO Y 3ER EJE - JUEGO EN PERNOS DE FIJACION)

020901(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ejes Elevables > Accionamiento del ascenso/descenso del eje de remolque desde cabina de camión

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (NEUMATICOS- AMBOS EXTERNOS DEL 1ER EJE Y TODOS DEL 3RO - ESTADO)

060105(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Descripción libre (NEUMATICO - INTERNO IZQ. DEL 1ER EJE - TALON INTERNO - ESTADO)

10010303(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Descripción libre (bandas - laterales - estados)

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

ES COPIA FIEL
ISVA S.A.

DOLORES FERNÁNDEZ
INGENIERA INDUSTRIAL
CIE 2-2606-8

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fernandez, María	Ing. Fernandez, María Dolores Inés Mat. Nº: 2-2606-8(CIE)

Certificado: U-413716