Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
2d5ouacxwZ

Serie U

CERTIFICADO Nº 0440248

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: GRUPO COLONIA S.A.
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 30684829102
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: TUCUMAN Nº 387
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN MIGUEL
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 1661
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 01147583968
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **ODU764**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A458561
11 **AÑO** / ANO: 2014
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 26/04/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 26/04/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **26/04/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: VERIFICA S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 010-082
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. HUGO RAFAEL MELMAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 12566(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 4.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 15.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: HERMANN
24 **MODELO**/ MODELO: S.PA.3E.71
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8EHSPA3E0EA000762
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 3D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 25500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CPG CF CI CMG CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3195933
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCUATROCUATROCERODOSCUATROOCHO





2d5ouacxwZ

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	202804885415 Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración (1, art 34).	
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	

REVIS

FECHA	LUGAR	OBSE



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 010-082	FECHA 26/04/2024	HORA HI: 07:31 / HF: 07:58	Nro. **082-01260981**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A. | DOMINIO **ODU764** | AÑO 2014

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	HERMANN	S.PA.3E.71	8EHSPA3E0EA000762
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		3530	8.64	8.48	1.85	49.44	CO(%)	HC(ppm)
2		5300	13.23	13.35	0.9	51.12	NOX	
3		7110	15.98	15.99	0.06	45.84	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		15940				48.39	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	7970	13.56	13.66	0.73	34.81	DERIVA	(m/Km.
	3	7970	10.96	11.0	0.36	28.09		

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión) (3º EJE AMBOS LADOS BUJES DE AMORTIGUADOR CON JUEGO)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (TULIPA DERECHA 3 MARIAS ROTA// TULIPAS DELANTERAS DE ALTURA ROTAS)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento (NO FUNCIONA MARCHA ATRAS AMBOS LADOS)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (CIRCULO GASTADO)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (BANDAS LATERALES ROTAS)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rodriguez, Alfredo	Ing. Melman, Hugo Rafael Mat. Nº: 12566(COPIME)


Certificado: U-440248

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE — FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3195933	26/04/2024 07:50



A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
ODU764	8EHSPA3E0EA000762	
33a Marca	4 Modelo	5 Año
HERMANN	S.PA.3E.71	2014

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
O4	Semirremolque	S/Cabina	3d	N/C

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
N/C	N/C	N/C	Perno Rey	Caja Cerrada

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
4.10 m	2.60 m	15.80 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
13.70 m	N/C	N/C

21 Distancia entre Ejes							22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	1.30 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.50 m	2.40 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
4100 kg	3660 kg	2770 kg	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

PERNO AL 1º EJE:8.9 MTS

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
VERIFICA SRL N° Taller: 82	Nombre: Hugo Rafael Melman Matrícula: 012566	