Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
7FilF8f5Jv

Serie U

CERTIFICADO Nº 0383584

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resoluçao GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETARIO:** RUIZ BEJAR CARLOS FABIAN
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 20220731376
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** SAN MARTIN 951 PISO 7 A
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** SAN MIGUEL DE TUCUMÁN (EST.
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 4000
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 3886555884
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** TUCUMÁN
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** PBY490
10 **REGISTRO / RENAVAM:** B72075
11 **AÑO / ANO:** 2015
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** N3

13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 21/05/2024
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 21/05/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 21/05/2025
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** TÉCNICA CAÑIZARES S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 120-059
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: -
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JOSE RAMÓN TANA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 28210(COPIT)

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P. 28210
REVISION TECNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Ítem de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 3.00 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 7.80 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** MERCEDES BENZ
24 **MODELO/ MODELO:** ATEGO 1725
25 **NUMERO/ NUMERO:** 9BM958074FB004924
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 2
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1S-1D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:** 16500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** 906985U1143721
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):** GAS OIL
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:** -
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** TCA (CAJA ABIERTA)


TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** -
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3257452
Nro. de ICM: 120625
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 560.0

ORIGINAL

CEROTRESOCHOTRESCINCOOCHOCUATRO

Escaneado con Scanner App Lite



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 103905097795

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	Tractor con caja abierta
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Escaneado con Scanner App Lite

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 120-059	FECHA 21/05/2024	HORA HI: 10:22 / HF: 10:58	Nro. **059-01077394**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: RUIZ BEJAR CARLOS FABIAN — DOMINIO **PBY490** — AÑO 2015

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	ATEGO 1725	9BM958074FB004924
MOTOR	MERCEDES BENZ	ATEGO 1725	906985U1143721
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES		BÁSCULA
1		4434
2		3766
3		
4		
TOTAL		8200
FRENO ESTAC.	2	8200

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
10.76	12.41	13.3	53.27
9.45	9.47	0.21	51.21
			52.32
8.9	8.27	7.08	21.34

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.15
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	92.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	-7.0 (m/Km.)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicha "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (circulo ubicación)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (bandas rojas estado)

Ing. JOSÉ RAMÓN TANA
M.P.º 28210
REVISIÓN TÉCNICA NACIONAL
RTO TUCUMAN

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Soria, Miguel Angel	Ing. Tana, Jose Ramon Mat. Nº: 28210(COPIT)

Certificado: U-383584

Escaneado con Scanner App Lite