
MS U-0393501
MERCOSUR
MINISTERIO
DE TRANSPORTE
REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)
24
VALIDO HASTA
25
MS U-0393501

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 5vnmI6ZQN

Serie U

CERTIFICADO Nº 0393501

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTX ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, compre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR/ PROPIETARIO: MERCADO SOTO FELIX (*)
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20269875373
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 40 KM 76
- CIUDAD/ MUNICIPIO: TUNUYÁN
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5560
- TELEFONO/ TELEFONE: 2622403586
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **JWK864**
- REGISTRO / RENAVAM: A672082
- AÑO / ANO: 2011
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 22/05/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 22/05/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **22/05/2025**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: INSTECMEC S.A.
  NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-055
  CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. ALDO EDUARDO LUCERO
  RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7062 CAT "A"(MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 3.10 m.
- ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
- LARGO / COMPRIMENTO: 8.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- MARCA / MARCA: MERCEDES BENZ
- MODELO/ MODELO: L 1624
- NUMERO/ NUMERO: 9BM6950108B778303
- CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
- TARA / TARA (*): -
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 15500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): 906973U0932298
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- TIPO/ TIPO: -
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CI CMG CP CF
- TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA/ MARCA (*): CONTINENTAL
- NUMERO/ NÚMERO (*): 20043159

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: MERCADO WALTER CLAUDIO
Ficha RCM AITA Nº: 3260412
Nro. de ICM: 219059
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0

ORIGINAL

CEROTRESNUEVETRESCINCOCEROUNO

RTO

Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Estado deficiente)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez Ruiz, Mauro R.	Ingeniero Electromecánico Lucero Aldo Eduardo Mat. 7062 - A Ing. Lucero, Aldo Eduardo Mat. Nº 7062 CAT "A"(MENDOZA)

Certificado: U-393501

PLANILLA
REVISIÓN TE

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación



5vnmi6ZQNY

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101204757304

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	TRACTOR CON CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFEC FIRMA / ACLARA



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 22/05/2024	HORA HI. 09:48 / HF: 10:13	Nro. 055-01169722

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: MERCADO SOTO FELIX — DOMINIO JWK864 — AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L 1624	9BM695010BB778303
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM 447 LA	906973U0932298
TACOGRAFO	CONTINENTAL		20043159
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.15
1		4213	10.11	11.8	14.32	53.01	CO(%)	HC(ppm)
2		3894	10.51	10.9	3.58	56.05	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	84.0 dBA
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		8107				54.47	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.	2	8107	7.3	8.11	9.99	19.38	DERIVA	-4.45 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (Actuación defectuosa) .

040503(L) Chasis > Motor Transmisión > Pérdidas de fluidos en el conjunto transmisión, sujeción (Pérdidas de fluidos)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Estado deficiente)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez Ruiz, Mauro R.	Ingeniero Electromecánico Lucero Aldo Eduardo Mat. Nº 7062 CAT "A"(MENDOZA)

Página 1 de 1

Certificado: U-393501

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3260412	22/05/2024 10:08







A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
JWK864	9BM695010BB778303	
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**
MERCEDES BENZ	L 1624	2011

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1sld	4x2
11 Cantidad de Asientos	**12a Tanques de Combustible**	**12b Capacidad Total de Combustible**	**13 Tipo de Vinculación**	**14 Tipo de Super Estructura**
2	3	1000.00 l	Gancho	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.10 m	2.60 m	8.80 m
18 Longitud de Articulación	**19 Centro de Carga**	**20 Longitud de la Super Estructura**
8.70 m	4.80 m	5.20 m

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.20 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	1.80 m	2.20 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
4213 kg	3894 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
INSTEC MEC S A N° Taller: 55	Nombre: Aldo Eduardo Lucero Matrícula: A 7062	

Director Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A