# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA: SI | PASAJEROS: (---------) | VTV: (---------) | PARTICULAR: (---------) |
| CRT: 080-005 | FECHA: 03/05/2024 | HORA ING.: 16:08 / EGR.: 16:22 | Nro.: 005-01061590 |

**IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CARABALLO LUNA BENJAMIN ARIEL — DOMINIO: CYQ386 — AÑO: 1999

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | SCANIA | T 114 GA 4X2 NZ 330 | X3512742 |
| MOTOR | SCANIA | DSC11 07 | 3132296 |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA: - | | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP: - | PLANO VTP Nro.: - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.18 |
| 1 | | 4710 | 13.1 | 14.2 | 7.75 | 59.08 | COPN | HC(ppm) |
| 2 | | 2770 | 8.38 | 6.34 | 24.34 | 54.17 | NOX | |
| 3 | | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | | EXT. ESCAPE | 73.0 dBA |
| | | | | | | | INT. PASAJE | MOT. S/R |
| TOTAL | | 7480 | | | | 57.26 | INT. CABINA | MOT. S/R RAL |
| PESOS ESTAC. | 2 | 7480 | 6.33 | 5.96 | 5.85 | 16.75 | DERIVA | -0.27 (m/k |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modifica y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respons técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURA EN PARABRISAS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (DETERIORADAS EN GRAL)

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Gonzalez, Rodolfo L. | Ing. Diebra, Gabriel Francisco<br>Mat. Nº: A10986(COPIG) |

GABRIEL F
Ingeniero Elec
Mat. Nº 10

**Certificado: U-3915**




**Antecedentes de la Actividad**

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6 - Inscripción CNRT | Nro.: 1012046222337 |

**Antecedentes de las Modificaciones**


| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34) | Nro.: |
| Denominación del Art. 33 (ONRT) | TRACTOR CON PLATO |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |



Serie U

**CERTIFICADO N° 0391554**

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICA / CERTIFICADO DE REVISÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifica que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 72/97
Certifica que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 72/97

- TITULAR / PROPIETARIO: CARABALLO LUNA BENJAMIN ARIEL
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20425070933
- DOMICILIO / ENDEREÇO: B° JUVENTUD SANCARLINA M.1 C.12
- CIUDAD / MUNICIPIO: SAN RAFAEL
- CODIGO POSTAL / CEP: 5600
- TELEFONO / TELEFONE: 1
- E-MAIL / E-MAIL: -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / DF: MENDOZA
- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **CYQ386**
- REGISTRO / RENAVAM: A959382
- AÑO / ANO: 1999
- CATEG. VEHICULO / CATEGORIA VEÍCULO: N3

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 03/05/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROVAÇÃO: 03/05/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **03/11/2024**
- CENTRO DE REVISION TECNICA: TECNAC S.A.
- NOME DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- CODIGO CENTRO DE REVISION: 080-005
- CODIGO DO ÓRGÃO DE INSPEÇÃO:
- RESPONSABLE TECNICO: ING. GABRIEL FRANCISCO DIEBRA
- RESPONSÁVEL TÉCNICO:
- N° DE REGISTRO / N° DE REGISTRO: A10986(COPIG)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENSÕES DO VEÍCULO
- ALTURA / ALTURA: 2.56 m
- ANCHO / LARGURA: 2.50 m
- LARGO / COMPRIMENTO: 6.30 m

CHASIS BASTIDOR / CHASSI
- MARCA / MARCA: SCANIA
- MODELO / MODELO: T 114 GA 4X2 NZ 330
- NUMERO / NÚMERO: X3512742
- CANTIDAD DE EJES / QUANTIDADE DE EIXOS: 2
- TIPO DE FREN / EIXOS / TIPO DE FREIO (*): 15/3D
- TARA / TARA (*):
- PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
- CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):
- CMT / CMT (*):

MOTOR / MOTOR
- NUMERO / NÚMERO (*): 3132296
- COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
- POTENCIA / POTÊNCIA (*):

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
- MARCA CARROCERIA / MARCA CARROCERIA:
- CLASE DE SERVICIO / CLASSE DE SERVIÇO:
- TIPO / TIPO:
- CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:

PARA VEHICULOS DE CARGA / PARA VEÍCULOS DE CARGA
- CLASE DE CARGA / CLASSE DA CARGA: CMG O CP CF
- TIPO DE VEHICULO / CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
- TIPO DE CAJA / TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD / REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- MARCA / MARCA (*):
- NUMERO / NÚMERO (*):

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA N°: 3213512
Nro. de ICM: 117289
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1150.0

G. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
M.P. 10986 - C.P.I.A.

RTO RTO RTO RTO RTO

Serie U

# CERTIFICADO N° 0391554

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | CARABALLO LUNA BENJAMIN ARIEL |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 20425070933 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | Bº JUVENTUD SANCARLINA M.1 C.12 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | SAN RAFAEL |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5600 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 1 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | MENDOZA |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | CYQ386 |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | A959382 |
| 11 AÑO / ANO: | 1999 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 03/05/2024 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 03/05/2024 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 03/11/2024 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | TECNAC S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 080-005 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. GABRIEL FRANCISCO DIEBRA |
| 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: | A10986(COPIG) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

## DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

| | |
|---|---|
| 31 ALTURA / ALTURA: | 3.20 m. |
| 32 ANCHO / LARGURA: | 2.50 m. |
| 33 LARGO / COMPRIMENTO: | 6.90 m. |

## CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

| | |
|---|---|
| 24 MARCA / MARCA: | SCANIA |
| 34 MODELO/ MODELO: | T 114 GA 4X2 NZ 330 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | X3512742 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| 29 TARA / TARA (*): | - |
| 28 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 16500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

## MOTOR / MOTOR

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | 3132296 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

## PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

## PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CMG CI CP CF |
| 42 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN TRACTOR |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TPE (PLATO DE ENGANCHE) |

## TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | - |

## OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3213512
Nro. de ICM: 117289
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1150.0

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
M.N.° 10986 - C.P.I.A.

RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

# FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Di...

| Número de Formulario | Fecha y Hora de Emisión |
|---|---|
| 3213512 | 03/05/2024 16:22 |






## A. Datos de la Unidad

| 1 Dominio | 2 Número de Chasis | 5 Año |
|---|---|---|
| CYQ386 | X3512742 | 1999 |
| **33a Marca** | **4 Modelo** | |
| SCANIA | T 114 GA 4X2 NZ 330 | |

## B. Características de Modelo

| 6 Categoría | 7 Tipo de Vehículo | 8 Tipo de Cabina | 9 Tipo de Tren | 10 Tipo de Tracción |
|---|---|---|---|---|
| N3 | Camión Tractor | Dormitorio | 1sld | 4x2 |
| **11 Cantidad de Asientos** | **12a Tanques de Combustible** | **12b Capacidad Total de Combustible** | **13 Tipo de Vinculación** | **14 Tipo de Super Estructura** |
| 2 | 4 | 1150.00 l | Plato | Plato de Enganche |

## C. Pesos y Dimensiones

| 15 Altura | 16 Ancho | 17 Largo |
|---|---|---|
| 3.20 m | 2.60 m | 6.90 m |
| **18 Longitud de Articulación** | **19 Centro de Carga** | **20 Longitud de la Super Estructura** |
| 5.50 m | 4.00 m | N/C |

| 21 Distancia entre Ejes | | | | | | 22 Ancho del Eje Trasero | 23 Longitud Voladizo Trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 4.30 m | 2°/3° | N/C | 3°/4° | N/C | 4°/5° N/C | 2.45 m | 1.30 m |

| 24a Peso 1er eje | 24b Peso 2do eje | 24c Peso 3er eje | 24d Peso 4to eje | 24e Peso 5to eje |
|---|---|---|---|---|
| 4710 kg | 2770 kg | N/C | N/C | N/C |

**Datos Complementarios**

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | QR |
|---|---|---|
| TECNAC SA<br>N° Taller: 5 | Nombre: Gabriel Francisco Diebra<br>Matrícula: 10986 | |

...do: S-671490

Escaneado con CamScanner




**Antecedentes de la Actividad**

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro.:- 1012048222337 |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro.:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | TRACTOR CON PLATO |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECT FIRMA / ACLARAC |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | |
|---|---|---|
| TECNAC SA<br>N° Taller: 5 | Nombre: Gabriel Francisco Diebra<br>Matrícula: 10986 | |

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA SÍ | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 080-005 | FECHA 03/05/2024 | HORA HI: 16:08 / HF: 16:22 | Nro. 005-01061590 |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: CARABALLO LUNA BENJAMIN ARIEL | DOMINIO CYQ386 | AÑO 1999 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | SCANIA | T 114 GA 4X2 NZ 330 | X3512742 |
| MOTOR | SCANIA | DSC11 07 | 3132296 |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.18 |
| 1 | | 4710 | 13.1 | 14.2 | 7.75 | 59.08 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | | 2770 | 8.38 | 6.34 | 24.34 | 54.17 | NOX | |
| 3 | | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | | EXT. ESCAPE | 73.0 dBA |
| | | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | | 7480 | | | | 57.26 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL |
| FRENO ESTAC. | 2 | 7480 | 6.33 | 5.96 | 5.85 | 16.75 | DERIVA | -0.27 |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modific y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respon técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al moment RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURA EN PARABRISAS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (DETERIORADAS EN GRAL)

| LTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Gonzalez, Rodolfo L. | Ing. Diebra, Gabriel Francisco<br>Mat. Nº: A10986(COPIG) |

GABRIEL
Ingeniero El
Mat. N° F

**Certificado: U-391**

Escaneado con CamScanner

Serie U

# CERTIFICADO N° 0391554

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | CARABALLO LUNA BENJAMIN ARIEL |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 20425070933 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | Bº JUVENTUD SANCARLINA M.1 C.12 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | SAN RAFAEL |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5600 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 1 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | MENDOZA |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | CYQ386 |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | A959382 |
| 11 AÑO / ANO: | 1999 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | N3 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 03/05/2024 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 03/05/2024 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | 03/11/2024 |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | TECNAC S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 080-005 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. GABRIEL FRANCISCO DIEBRA |
| 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: | A10986(COPIG) |

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

## DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

| | |
|---|---|
| 31 ALTURA / ALTURA: | 3.20 m. |
| 32 ANCHO / LARGURA: | 2.50 m. |
| 33 LARGO / COMPRIMENTO: | 6.90 m. |

## CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

| | |
|---|---|
| 24 MARCA / MARCA: | SCANIA |
| 34 MODELO/ MODELO: | T 114 GA 4X2 NZ 330 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | X3512742 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 2 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1S-1D |
| 29 TARA / TARA (*): | - |
| 28 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 16500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

## MOTOR / MOTOR

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | 3132296 |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | GAS OIL |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

## PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

## PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CMG CI CP CF |
| 42 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | CAMIÓN TRACTOR |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TPE (PLATO DE ENGANCHE) |

## TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | - |

## OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3213512
Nro. de ICM: 117289
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1150.0

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
M.N.° 10986 - C.P.I.A.

RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

# FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Di...

| Número de Formulario | Fecha y Hora de Emisión |
|---|---|
| 3213512 | 03/05/2024 16:22 |






## A. Datos de la Unidad

| 1 Dominio | 2 Número de Chasis | 5 Año |
|---|---|---|
| CYQ386 | X3512742 | 1999 |
| **33a Marca** | **4 Modelo** | |
| SCANIA | T 114 GA 4X2 NZ 330 | |

## B. Características de Modelo

| 6 Categoría | 7 Tipo de Vehículo | 8 Tipo de Cabina | 9 Tipo de Tren | 10 Tipo de Tracción |
|---|---|---|---|---|
| N3 | Camión Tractor | Dormitorio | 1sld | 4x2 |
| **11 Cantidad de Asientos** | **12a Tanques de Combustible** | **12b Capacidad Total de Combustible** | **13 Tipo de Vinculación** | **14 Tipo de Super Estructura** |
| 2 | 4 | 1150.00 l | Plato | Plato de Enganche |

## C. Pesos y Dimensiones

| 15 Altura | 16 Ancho | 17 Largo |
|---|---|---|
| 3.20 m | 2.60 m | 6.90 m |
| **18 Longitud de Articulación** | **19 Centro de Carga** | **20 Longitud de la Super Estructura** |
| 5.50 m | 4.00 m | N/C |

| 21 Distancia entre Ejes | | | | | | 22 Ancho del Eje Trasero | 23 Longitud Voladizo Trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 | 4.30 m | 2°/3° | N/C | 3°/4° | N/C | 4°/5° N/C | 2.45 m | 1.30 m |

| 24a Peso 1er eje | 24b Peso 2do eje | 24c Peso 3er eje | 24d Peso 4to eje | 24e Peso 5to eje |
|---|---|---|---|---|
| 4710 kg | 2770 kg | N/C | N/C | N/C |

**Datos Complementarios**

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | QR |
|---|---|---|
| TECNAC SA<br>N° Taller: 5 | Nombre: Gabriel Francisco Diebra<br>Matrícula: 10986 | |

...do: S-671490

Escaneado con CamScanner




**Antecedentes de la Actividad**

| | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro.:- 1012048222337 |

**Antecedentes de las Modificaciones**

| | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro.:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | TRACTOR CON PLATO |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECT FIRMA / ACLARAC |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | |
|---|---|---|
| TECNAC SA<br>N° Taller: 5 | Nombre: Gabriel Francisco Diebra<br>Matrícula: 10986 | |

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA SÍ | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 080-005 | FECHA 03/05/2024 | HORA HI: 16:08 / HF: 16:22 | Nro. 005-01061590 |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: CARABALLO LUNA BENJAMIN ARIEL | DOMINIO CYQ386 | AÑO 1999 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | SCANIA | T 114 GA 4X2 NZ 330 | X3512742 |
| MOTOR | SCANIA | DSC11 07 | 3132296 |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CRA CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD 0.18 |
| 1 | | 4710 | 13.1 | 14.2 | 7.75 | 59.08 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | | 2770 | 8.38 | 6.34 | 24.34 | 54.17 | NOX | |
| 3 | | | | | | | RUIDO | |
| 4 | | | | | | | EXT. ESCAPE | 73.0 dBA |
| | | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | | 7480 | | | | 57.26 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL |
| FRENO ESTAC. | 2 | 7480 | 6.33 | 5.96 | 5.85 | 16.75 | DERIVA | -0.27 |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modific y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al respon técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al moment RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (FISURA EN PARABRISAS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (DETERIORADAS EN GRAL)

| LTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Gonzalez, Rodolfo L. | Ing. Diebra, Gabriel Francisco<br>Mat. Nº: A10986(COPIG) |

GABRIEL
Ingeniero El
Mat. N° F

**Certificado: U-391**

Escaneado con CamScanner