Ministerio de Transporte — Buenos Aires LA PROVINCIA

CERTIFICADO VERIFICACIÓN TÉCNICA VEHICULAR

www.infovtv.com.ar

Zona 2 | Est.Nº 1

INFORME DE INSPECCION Nº 24000200010052820 R — **OBLEA N° 242834036**

Conductor	JORGE DI COLA			Titular	JORGE DI COLA
Documento	DNI 12615151			Documento	DNI 12615151
Marca	MERCEDES BENZ			Dominio Nº	ISW199
Tipo	Vehiculos Pesados			Motor Nº	61190170105996
Modelo	SPRINTER 413 CDI/C	Año	2010	Chasis Nº	8AC904663AE029162
Resultado	APTO			Cert.GNC	
VENCIMIENTO 11/09/2024					
Clasificación	VEHICULO TRANSPORTE PERSONAS MAS DE 9 PLAZAS				

DEFICIENCIAS OBSERVADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DEFECTOS DL	DEFECTOS DG
02.09.004	LUCES - ADICIONALES: PROYECTORES ANTINIEBLA EN CANTIDAD NO REGLAMENTARIA Delantero Inferior		
04.03.050	FRENOS - ESTACIONAMIENTO: EFICACIA FRENO DE ESTACIONAMIENTO INSUFICIENTE: (13,08)%. SUMA FUERZAS POR EJE (3,50)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00)/(0,00) PESO (2730,00) KGS.		
05.03.002	SUSPENSION - ELASTICOS: HOJAS DE ELASTICO ROTAS O DESPLAZADAS Trasero Derecha		
09.07.005	ESTADO GENERAL - CRISTALES: VISIBILIDAD, A TRAVES DE LUNETA/CRISTALES, DISMINUIDA (Microperforado)		
09.11.003	ESTADO GENERAL - PERDIDA FLUIDOS: PERDIDAS DE ACEITE CARTER/MOTOR/TRANSMISION		
09.13.007	ESTADO GENERAL - ACOND. INTERIOR: FIJACION INCORRECTA DE ASIENTOS Y/O BUTACAS (2da fila (Respaldo)) Izquierda		
10.02.001	CONTAMINACION - HUMOS: OTROS (visibles)		

Tiempos:	H.INGR.: 10:36:58	H.EGR.: 10:51:34	TTL.: 00:13:04	TTE.: 00:0

Observaciones: VERIFICADO COMO TRANSPORTE ESCOLAR


Importe abonado por ésta inspección: $0,00

Firma Usuario

Planta Nº: 21 - VICENTE LOPEZ

Firma y aclaración responsable: BORGES, Ariel Osvaldo

Impreso: 26/03/2024


ORIGINAL