

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: io1BDaR4tY

Serie U

CERTIFICADO Nº 0413079

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	ANGELINI MIGUEL ANGEL ENRIQUE
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30689517427
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	FUNES Nº 198
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CARRERAS
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2729
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3465654880
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	TRANSPORTE.ANGELINI2013@GMAIL.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	SNQ998
10 REGISTRO / RENAVAM:	A996172
11 AÑO / ANO:	1994
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	27/06/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	27/06/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	27/12/2024
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	RODADO 94 S.R.L. 100-096
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. FACUNDO A. CINGOLANI
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	ICIE2-5047-3(C.I.E.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	3.50 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	DARWIN
24 MODELO/ MODELO:	S.FE.CL.3
25 NUMERO/ NÚMERO:	14.027
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CMG CF CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCCE (CAJA CERRADA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
OPERADOR: TRANSPORTE ANGELINI S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3345925
Nro. de ICM: 222781
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCUATROUNOTRESCEROSIETENUEVE


luces Superiores > Descripción libre (Color luces laterales)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Ubicación)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Montecelli, Federico	Ing. Cingolani, Facundo A. Mat. Nº: ICIE2-5047-3(C.I.E.)

Certificado: U-413079


SNQ998 096-01
27/06/2024 10:41
SNQ998 096-02
27/06/2024 10:41
io1BDaR4tY
SNQ998 G C 100-096 1071575 1 U 413079
27/06/2024 10:28
Ministerio de Tr
Presidencia
CARGA Sí
CRT
IDENTIFICACIÓN
TITULAR:
CHASIS
MOTOR
TACÓGRAF
LIMITADO
CARROC
DOCUM
EJES
1042KA875560901
GAS OIL
EROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
CARROÇARIA:
DE SERVIÇO
NTIDADE ASSENTOS:
RGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
CARGA:
CAMIÓN TRACTOR
TPE (PLATO DE ENGANCHE)
E VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
ANGELINI S.A.
5608
COMBUSTIBLE: 1000.0
Antecedentes de la Actividad
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:- 501304991120
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).
Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP
SEMIRREMOLQUE CAJA CERRADA
SENASA
-
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION
CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 100-096	FECHA 27/06/2024	HORA HI: 10:28 / HF: 11:34	Nro. **096-01071575**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: ANGELINI MIGUEL ANGEL ENRIQUE — DOMINIO **SNQ998** — AÑO 1994

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	DARWIN	S.FE.CL.3	14.027
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCCE (CAJA CERRADA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	4003	11.3	10.1	10.62	54.5	CO(%)	HC(ppm)
2	830	2.71	2.52	7.01	64.23	NOX	
3	3443	8.71	7.88	9.53	49.12	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8276				53.23	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC. 3	8276	8.15	7.55	7.36	19.34	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Rodamiento derecho de 2do eje con juego leve)

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción (Mejorar masa de faro izquierdo)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (Color luces laterales)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (Ubicación)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Montecelli, Federico	Ing. Cingolani, Facundo A. Mat. Nº: ICIE2-5047-3(C.I.E.)

Certificado: U-413079