Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
1BX03QxZ1

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0553515

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: GIMENEZ PABLO DANIEL
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20284128681
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: MITRE 630 VILLA ATUEL
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: SAN RAFAEL
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5600
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 02625 15411381
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): TRANSPORTE.GIMENEZ@HOTMAIL.COM
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **FHC603**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A705253
11 **AÑO** / ANO: 2006
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 03/06/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 03/06/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **03/06/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. MARÍA FLORENCIA PEÑA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: -(-) MATRICULA A11469

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
-(-) MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MALDONADO
24 **MODELO**/ MODELO: SR-CA
25 **NUMERO**/ NUMERO: 8EMP1453055000320
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): -
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): -
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CTE CP CF CI CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -


OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3288279
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

EL TREBOL DE MEND...
AV. MORENO 2...
SAN RAFAEL - MEN...
2604423723 - 260...

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOCINCOTRESCINCOUNOCINCO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, articulo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 107805160535

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 03/06/2024	HORA HI: 11:14 / HF: 11:17	Nro. **026-01071214**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GIMENEZ PABLO DANIEL	DOMINIO **FHC603**	AÑO 2006

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MALDONADO	SR-CA	8EMP145305S000320
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1		3754	10.0	11.3	11.5	57.84	CO(%)	HC(ppm)
2		2954	12.5	11.89	4.88	84.17	NOX	
3		2710	10.17	10.4	2.21	77.37	RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	
							INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL		9418				71.72	INT. CABINA	MOT. 3/4 PAL.
FRENO ESTAC.	1	9418	10.3	8.5	17.48	20.35	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

EL TREBOL DE ME...
AV. MORENO
SAN RAFAEL ME...
260...

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL INSPECTOR TECNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña, María Florencia Mat. Nº: -(-)

Certificado: U-553515