Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
5zGruGlux5

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0557844

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veiculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: JOAQUIN MARTIN S.A
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30712508546
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CADETES ARGENTINOS 10380
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: GUAYMALLÉN
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5519
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 2614675369
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA /** UF: MENDOZA
09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **AD326ZY**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A661686
11 **AÑO /** ANO: 2018
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 24/06/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 24/06/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **24/06/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. LUIS ALBERTO CALDERON
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TÉCNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 7.00 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: R400 A6X2
25 **NUMERO/** NUMERO: +9BSR6X200++K3933632+
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 **TARA /** TARA (*) -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): CATEGORIA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 8323285
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): 400 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CF CP CPG CI
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 09846351

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3335261
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 700.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo


ORIGINAL

CEROCINCOCINCOSIETEOCHOCUATROCUATRO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ES COPIA FIEL
DEL ORIGINAL





5zGruGlux5

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101205195960

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 24/06/2024	HORA HI: 11:33 / HF: 12:09	Nro. **017-01126594**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: JOAQUIN MARTIN S.A	DOMINIO **AD326ZY**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R400 A6X2	+9BSR6X200++K3933632+
MOTOR	SCANIA	R 400 A6X2	8323285
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		09846351
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	5280
2	4080
3	2360
4	
TOTAL	11720
FRENO ESTAC. 1	11720

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
11.5	13.2	12.88	47.69
9.58	10.2	6.08	49.42
5.79	5.29	8.64	47.86
			48.32
14.47	14.46	0.07	25.16

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.05
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	89.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	0.65 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

APTO
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Calderon , Luis Alberto Mat. Nº: 7258 CAT "A" (MENDOZA)

Certificado: U-557844