Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-017	FECHA 04/06/2024	HORA HI: 09:19 / HF: 09:50	Nro. **017-01125927**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: LURIEL S.A.	DOMINIO **MXZ605**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	G410 A4X2	+9BSG4X200++D3833977
MOTOR	SCANIA	DC13	8219738
TACOGRAFO	CONTINENTAL		08945461
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5340	12.5	13.8	9.42	50.2
2	3840	9.35	8.64	7.59	47.76
3					
4					
TOTAL	9180				49.18
FRENO ESTAC. 1	9180	8.96	8.29	7.48	19.15

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.32	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		
RUIDO		
EXT. ESCAPE	89.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL
DERIVA	-0.98	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Rubino Cortez, Jorge L.	Ing. Marcianesi, Walter A. Mat. Nº: 11.068 Cat. A(C.P.I.G.M.)

Página 1 de 1

Certificado: U-553122

Escaneado con CamScanner

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
5vG7pli091

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0553122

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: LURIEL S.A.
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 30712345485
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: BO. EL SALVADOR M.A C.9
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: LOS CORRALITOS
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5527
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 2615445587
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*):
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **MXZ605**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B235398
11 **AÑO** / ANO: 2013
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 04/06/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 04/06/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **04/06/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** REVITÉ S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-017
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. WALTER A. MARCIANESI
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **N° DE REGISTRO**/ N° DE REGISTRO: 11.068 CAT. A(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.20 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: G410 A4X2
25 **NUMERO**/ NUMERO: +9BSG4X200++D3833977+
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8219738
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 08945461

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3291185
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 880.0

ORIGINAL

CEROCINCOCINCOTRESUNODOSDOS

Escaneado con CamScanner

PLANILLA DE REVISIÒN TÈCNICA

REVITE – REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR

TRACTOR / CONF. EJES 1S1D / 4X2

F-RTO-06 T2 | REV.02 | F. Rev. 25/10/2022

IDENTIFICACIÒN

DOMINIO	MX 360	AÑO MODELO	

X - NO FUNCIONA / O - DETERIORO O COLOR INADECUADO

POSICION – GIRO – BAJA – ALTA – ANTINIEBLA – ALTA – BAJA – GIRO – POSICION

PROYECTORES NO REGLAMENTARIOS


TRES MARIAS

GIRO – STOP – RETRO CESO – POSICION | RETRO CESO – STOP – GIRO – POSICION

PATENTES	MATAFUEGO	BOCINA	PARABRISAS	TANQUES
				AGREGADO
		ELEC / AIRE		MODIFICADO

BANDAS RETRO - REFLECTIVAS / FRENOS

X - AUSENCIA / O - DETERIORO



OBSERVACIONES: Potente (L) desgaste

JUEGO ABRAZADERA CENTRAL P/ELASTICO

A	L	M	G	L	M	G	B
C	L	M	G	L	M	G	D

JUEGO EN BUJES DE TENSORES


A	L	M	G	L	M	G	B
C	L	M	G	L	M	G	D

JUEGO EN MASAS

A	L	M	G	L	M	G	B
C	L	M	G	L	M	G	D

REFERENCIA:

L : LEVE
M : MODERADO
G : GRAVE



Escape modificado

ALTO	
ANCHO	
LARGO	

ATIENDA NUESTRAS RECOMENDACIONES, TRABAJAMOS POR SU SEGURIDAD.!!!

Escaneado con CamScanner