# Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

**RTO**

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
hn6jyQrsJz

Serie **U**

## CERTIFICADO Nº 0564910

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

| | |
|---|---|
| 01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: | GONZALEZ ANGEL OSVALDO |
| 02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: | CUIT 20183960017 |
| 03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: | LOS SAUCES87 |
| 04 CIUDAD/ MUNICIPIO: | SAN RAFAEL |
| 05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): | 5600 |
| 06 TELEFONO/ TELEFONE: | 0 |
| 07 E-MAIL/ E-MAIL(*): | - |
| 08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: | MENDOZA |
| 09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: | **BLM375** |
| 10 REGISTRO / RENAVAM: | B297913 |
| 11 AÑO / ANO: | 1997 |
| 12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: | O4 |
| 13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: | 15/08/2024 |
| 14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: | 15/08/2024 |
| 15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: | **15/02/2025** |
| 16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A. |
| 17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: | 080-026 |
| 18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO: | ING. MARÍA FLORENCIA PEÑA |
| 19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: | -(-) |

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

### DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

| | |
|---|---|
| 20 ALTURA / ALTURA: | 3.10 m. |
| 21 ANCHO / LARGURA: | 2.60 m. |
| 22 LARGO / COMPRIMENTO: | 14.50 m. |

### CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

| | |
|---|---|
| 23 MARCA / MARCA: | RANDON |
| 24 MODELO/ MODELO: | SR-CS-MT-03-30 |
| 25 NUMERO/ NUMERO: | 9ADP13530VM127437 |
| 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: | 3 |
| 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): | 1D-2D |
| 28 TARA / TARA (*): | - |
| 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: | 28500 |
| 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): | - |
| 31 CMT / CMT (*): | - |

### MOTOR / MOTOR

| | |
|---|---|
| 32 NUMERO / NÚMERO (*): | - |
| 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): | - |
| 34 POTENCIA / POTENCIA(*): | - |

### PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

| | |
|---|---|
| 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: | - |
| 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: | - |
| 37 TIPO/ TIPO: | - |
| 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: | - |

### PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

| | |
|---|---|
| 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: | CMG |
| 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: | SEMIRREMOLQUE |
| 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: | TCA (CAJA ABIERTA) |

### TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

| | |
|---|---|
| 42 MARCA/ MARCA (*): | - |
| 43 NUMERO/ NÚMERO (*): | - |

### OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3471613
Nro. de ICM: 303550
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -


EL TREBOL DE MENDOZA S.A
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
20044237398 - 68846968952

ORIGINAL

CEROCINCOSEISCUATRONUEVEUNOCERO

Escaneado con CamScanner




hn6jyQrsJz

| **Antecedentes de la Actividad** | * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA * |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |
| **Antecedentes de las Modificaciones** | |
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRPA) | SEMIACOPLADO CON CAJA ABIERTA |
| SENASA | - |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

**REVISION A LA VERA DE LA RUTA**

| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA /ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISION TECNICA OBLIGATORIA

**Línea de Inspección Nº: 1**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 080-026 | FECHA 15/08/2024 | HORA HI: 11:21 / HF: 11:41 | Nro. **026-01073122** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: GONZALEZ ANGEL OSVALDO | DOMINIO **BLM375** | AÑO 1997 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | RANDON | SR-CS-MT-03-30 | 9ADP13530VM127437 |
| MOTOR | - | - | - |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA | - | TCA (CAJA ABIERTA) | - |
| | - | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV

| CONTROL DE PESADA (Kg) | | | CONTROL DE FRENOS | | | | GASES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EJES | | BÁSCULA | FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA | BACHARACH | OPACIDAD |
| 1 | | 4010 | 9.8 | 7.99 | 18.47 | 45.22 | CO(%) | HC(ppm) |
| 2 | | 3480 | 6.58 | 7.5 | 12.27 | 41.24 | NOX | |
| 3 | | 2840 | 6.8 | 7.5 | 9.33 | 51.33 | RUIDO | |
| 4 | | | | | | | EXT. ESCAPE | |
| | | | | | | | INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| TOTAL | | 10330 | | | | 45.56 | INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| FRENO ESTAC. | 1 | 10330 | 9.1 | 11.2 | 18.75 | 20.03 | DERIVA | (m/Km. |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA Nº 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego

070101(L) Sistema Eléctrico > Instalación Eléctrica - Cableado y Fusibles > Defectos en conexiones, aislación, sujeción

09010102(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Elementos de carrocería faltantes y/o en mal estado

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MAT. PROF. 5-(-)

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y ACLARACIÓN TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | JOWSA, DUILIO | EL TREBOL DE MENDOZA S.A. Ing. Peña, María Florencia Mat. Nº: -(-) |



**Certificado: U-564910**

Escaneado con CamScanner