

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6KAg7bNxn

Serie U

CERTIFICADO Nº 0403400

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: PESSOLANI JUAN JOSE
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20230913081
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: BROWN Nº2315
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 3200
06 TELEFONO/ TELEFONE: 0345
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **WKQ430**
10 REGISTRO / RENAVAM: 59336
11 AÑO / ANO: 1987
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 28/05/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 28/05/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **28/11/2024**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. HÉCTOR DANIEL PALOPOLO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 ALTURA / ALTURA: 2.90 m.
21 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO: 6.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 MARCA / MARCA: FIAT
24 MODELO/ MODELO: 619 T1
25 NUMERO/ NUMERO: 619T1-A-23736
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): 821002031S017125A
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEÍCULO: CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 3273705
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1000.0

ORIGINAL

CEROCUATROCEROTRESCUATROCEROCERO

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección



PLA
REVISI

de la Nación

PASAJEROS (———)

FECHA 28/05/2024

0-016

ICION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjur

6KAg7bNxny

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP)	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (————)	VTV. (————)	PARTICULAR (————)
0-016	FECHA 28/05/2024	HORA HI: 10:01 / HF: 11:10	Nro. 016-01069316

CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PESSOLANI JUAN JOSE — DOMINIO: WKQ430 — AÑO: 1987

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	FIAT	619 T1	619T1-A-23736
MOTOR	FIAT	8210.02.031	8210020315017125A
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)			CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES		BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD 0.45
1		5734	12.5	14.23	12.16	47.52	CO(%)	HC(ppm)
2		4902	10.07	12.93	22.12	47.83	NOX	
3							RUIDO	
4							EXT. ESCAPE	90.5 dBA
							INT. PASAJE	MOT. S/A
TOTAL		10636				47.66	INT. CABINA	MOT. S/A RAL.
PESO ESTAC.	2	10636	9.22	11.58	20.38	19.93	CERVA.	2.29 (m/Km)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010603(L) Sistema de Dirección > Ángulo de giro de ruedas, perno y bujes de punta de eje > Punta eje: estado. Holgura y estado de perno y buje

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje

050101(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Corrosión avanzada

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

090801(L) Carrocería > Guardabarros y Dispositivos Anti-Proyección > Estado deficiente del guardabarros y/o disp. anti-proyección

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Lauria, Gustavo	Ing. Palopoli, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: U-403400