Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
22gHMzyDt

Serie U

CERTIFICADO Nº 0723912

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: COOKE GUSTAVO JAVIER
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 20363270744
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: EMILIO FRANCOU 1770
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: VILLA ELISA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3265
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3447437159
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF**: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: SLZ496
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A910907
11 **AÑO** / ANO: 1993
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 16/08/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 16/08/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: 16/02/2025
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: EL VAGÓN S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 040-002
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. DANIEL SALVADOR BEFART
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 41250(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 8.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: SCANIA
24 **MODELO**/ MODELO: T113 H 4X2 C54
25 **NUMERO**/ NUMERO: 02211255
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 3156001
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3475260
Nro. de ICM: 94605
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ORIGINAL

CEROSIETEDOSTRESNUEVEUNODOS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Scanned by TapScanner



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 504905219109

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	CAMION TRACTOR C/DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

Scanned by TapScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-002	FECHA 16/08/2024	HORA HI: 11:36 / HF: 12:17	Nro. **002-01045232**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: COOKE GUSTAVO JAVIER	DOMINIO **SLZ496**	AÑO 1993

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	T113 H 4X2 C54	02211255
MOTOR	SCANIA	DSC1118	3156001
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4072	9.64	8.72	9.54	45.96
2	3208	6.21	8.15	23.8	45.63
3					
4					
TOTAL	7280				45.82
FRENO ESTAC. 2	7280	7.36	6.12	16.85	18.88

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.01
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	97.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	4.26 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010401(L) Sistema de Dirección > Barras, Brazos y Amortiguadores de Dirección > Extremos de dirección – Rótulas con juego (Extremo de dirección nro 2 -barra corta-)

071102(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Descripción libre (Luces diferenciales Delimitadoras laterales, cantidad y color)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento (Luces de Retroceso)

Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Indicador
archa atrás)

rabrisas y Limpiaparabrisas > Descripción libre

l > Parabrisas > Descripción libre (Parabrisas >

EL VAGÓN SRL
TALLER DE REVISION TECNICA
URISDICCION NACIONAL Nº 040-002
ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification
UTA 14 - KM 124 - C.P. 3260
ONCEPCION DEL URUGUAY
NTRE RIOS
mail: elvagon.jones@gmail.com
TEL.: ~~(03442) 430646~~
TEL.: (03442) 15-662035
TEL.: (03442) 15-642706
TEL.: (03442) 15-642686
TEL.: (03442) 15-502100
~~Oficina~~
Oficina Técnica
Oficina Adm.
Ing. Jones Omar
Ing. Jones Walter

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Nomellini, Franco G.	Ing. Befart, Daniel Salvador Mat. Nº: 41250(C.I.E.E.R)

Certificado: U-723912

Scanned by TapScanner

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE


FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO


Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3475260	16/08/2024 12:12









A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis		
SLZ496		02211255			
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
SCANIA		T113 H 4X2 C54		1993	

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
N3		Camión Tractor		Dormitorio		1s1d		4x2	
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
2		2		600.00 l		Gancho		Caja Abierta	

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
3.20 m		2.60 m		8.90 m	
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
8.90 m		4.80 m		5.00 m	

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.40 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.50 m		1.80 m	

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
4072 kg		3208 kg		N/C		N/C		N/C	

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
EL VAGON SRL N° Taller: 2	Nombre: Daniel Salvador Befart Matrícula: 41250	

Scanned by TapScanner