

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA
2X7imaDWv

Serie U

CADO Nº 0538517

D DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR+CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifica que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO: ABUT TRANSPORTES S.A.
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 30710706626
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO: SANTIAGO MASSA 1305
04 CIUDAD/ MUNICIPIO: CENTENO
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 2148
06 TELEFONO/ TELEFONE: 3401410612 3624544648
07 E-MAIL/ E-MAIL(*): NOTIENE@NOTIENE.COM
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: SANTA FE

09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: **AG044PY**
10 REGISTRO / RENAVAM: B4439
11 AÑO / ANO: 2023
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: O4

13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 18/09/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 18/09/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: **18/09/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 RESPONSABLE TECNICO: ING. GONZALO MARTÍN LUJAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO: 7308(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEÍCULO
10 ALTURA / ALTURA: 3.87 m.
11 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
12 LARGO / COMPRIMENTO: 14.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
21 MARCA / MARCA: SOLA Y BRUSA
22 MODELO/ MODELO: BDAS VOLC 3 EJES 1 DESPLAZ SUSP
23 NUMERO/ NUMERO: 8BAG1453AP1000757
24 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
31 CMT / CMT (*): CATEGORÍA D (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*): -
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS
35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 TIPO/ TIPO: -
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CI CPG CF
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES
Ficha RCM AITA Nº: 3559532
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
SEMIRREMOLQUE PBTC hasta 52,5 Tn
Categoría "D" según Decreto 32/2018

(*) Llenado no obligatorio / item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOTRESOCHOCINCOUNOSIETE

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Mansilla Gigena , Mario	Ing. Lujan, Gonzalo Martin Mat. Nº: 7308(CIEC)



Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01	TITULAR/ PROPIETÁRIO:	ABUT TRANSPORTES S.A.
02	RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 30710706626
03	DOMICILIO/ ENDEREÇO:	SANTIAGO MASSA 1305
04	CIUDAD/ MUNICIPIO:	CENTENO
05	CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2148
06	TELEFONO/ TELEFONE:	3401410612 3624544648
07	E-MAIL/ E-MAIL(*):	NOTIENE@NOTIENE.COM
08	DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	SANTA FE
09	MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**AG044PY**
10	REGISTRO / RENAVAM:	B4439
11	AÑO / ANO:	2023
12	CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13	FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	18/09/2024
14	FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	18/09/2024



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 500904909580

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA) -	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

SÍ	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
050-028	FECHA 18/09/2024	HORA HI: 09:44 / HF: 10:37	Nro. **028-01155337**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: ABUT TRANSPORTES S.A. — DOMINIO **AG044PY** — AÑO 2023

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BDAS VOLC 3 EJES 1	8BAG1453AP1000757
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	6128	16.03	12.74	20.52	47.86	CO(%)	HC(ppm)
2	2152	6.62	6.76	2.07	63.38	NOX	
3	2809	9.17	9.49	3.37	67.72	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	11089				55.9	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
FRENO ESTAC. 2	11089	8.52	8.57	0.58	15.71	DERIVA	(m/Km

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020204(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Ballestas / Ballestines de Suspensión (Elásticos) > Hojas desplazadas y/o faltantes de abrazaderas (Elásticos desalineados 2do eje ambos y 3ero der)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
		Ing. Lujan Gonzalo Martin