Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6Jw55mOV0

Serie U

CERTIFICADO Nº 0791653

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: ZAPPACOSTA EMMANUEL
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 23380257459
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: PASTEUR Nº 860
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: URDAMPILLETA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 6555
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 1
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES
09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: GYR347
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A901340
11 **AÑO** / ANO: 2008
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3
13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 05/09/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 05/09/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **05/09/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: REVICAÑUELAS S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 030-081
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. MAXIMILIANO G. VIBONA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: I013620(COPIME)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 6.05 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO**/ MODELO: 19320 E
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BW9J82488R817717
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 36010398
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTÍVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CI CF CP CMG
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): SIEMENS VDO
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 60436272

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3526475
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1065.0
ICM Nº22939

ORIGINAL

CEROSIETENUEVEUNOSEISCINCOTRES

RTO

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Romero, Yésica D.	Ing. Vibona, Maximiliano G. Mat. Nº: I013620(COPIME)

Certificado: U-791653





6Jw55mOV0E

Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 205505177154

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 2

	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
0-081	FECHA 05/09/2024	HORA HI: 14:56 / HF: 15:30	Nro. **081-01178815**

CACIÓN DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

R: ZAPPACOSTA EMMANUEL

MARCA	MODELO	DOMINIO **GYR347**	AÑO 2008
ASIS VOLKSWAGEN	19320 E	NÚMERO	9BW9J82488R817717
MOTOR CUMMINS	X		36010398
TACOGRAFO SIEMENS VDO			60436272
LIMITADOR No			
CARROCERIA -	TPE (PLATO DE ENGANCHE)		-
-	EXPTE. VTP -		PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3747	12.04	10.7	11.13	61.86
2	1846	5.46	5.93	7.93	62.9
3					
4					
TOTAL	5593				62.2
FRENO ESTAC. 2	5593	5.38	4.88	9.29	18.7

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.36
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	87.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	5.0 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020603(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Mal estado de bujes (1 eje buje de barra estabilizadora con juego)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Romero, Yésica D.	Ing. Vibona, Maximiliano G. Mat. Nº: I013620(COPIME)

Certificado: U-791653