Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
T9GPYAInYI

Serie U

CERTIFICADO Nº 0560183

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/ PROPIETARIO:** TRANSPORTES MESSINA SA
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 33683190239
03 **DOMICILIO/ ENDEREÇO:** SARMIENTO 483
04 **CIUDAD/ MUNICIPIO:** GUAYMALLÉN
05 **CODIGO POSTAL/ CEP(*):** 5519
06 **TELEFONO/ TELEFONE:** 0261 4215859
07 **E-MAIL/ E-MAIL(*):** -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:** MENDOZA
09 **MATRICULA / DOMINIO / PLACA:** GVF439
10 **REGISTRO / RENAVAM:** 79396
11 **AÑO / ANO:** 2008
12 **CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:** O4
13 **FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:** 02/08/2024
14 **FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:** 02/08/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:** 02/02/2025
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** INSTECMEC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-055
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. ALDO EDUARDO LUCERO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:** 7062 CAT A (MENDOZA)

Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA / ALTURA:** 3.80 m.
21 **ANCHO / LARGURA:** 2.60 m.
22 **LARGO / COMPRIMENTO:** 14.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA / MARCA:** SALTO
24 **MODELO/ MODELO:** SR BV
25 **NUMERO/ NUMERO:** 8B9G1463S70002129
26 **CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:** 3
27 **TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):** 1D-2D
28 **TARA / TARA (*):** -
29 **PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:** 28500
30 **CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):** - -
31 **CMT / CMT (*):** -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO / NÚMERO (*):** -
33 **COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*):** -
34 **POTENCIA / POTENCIA(*):** -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:** -
36 **CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:** -
37 **TIPO/ TIPO:** -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:** -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:** CMG CPG CP CI CF
40 **TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:** SEMIRREMOLQUE
41 **TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:** CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/ MARCA (*):** -
43 **NUMERO/ NÚMERO (*):** -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3438809
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -
ALTURA DE PLANCHADA: 1.40m

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL


CEROCINCOSEISCEROUNOOCHOTRES

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

ES COPIA FIEL

P/INSTECMEC

Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A



Antecedentes de la Actividad	
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 101205229832
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo I, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

ES COPIA FIEL

P/INSTECMEC

Ingeniero Electromecánico
Lucero Aldo Eduardo
Mat. 7062 - A

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 2

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-055	FECHA 02/08/2024	HORA HI: 12:27 / HF: 12:37	Nro. **055-01173578**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: TRANSPORTES MESSINA SA	DOMINIO **GVF439**	AÑO 2008

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SALTO	SR BV	8B9G1463S70002129
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	3125	9.38	7.19	23.35	54.05
2	2459	5.66	7.13	20.62	53.02
3	2631	7.37	7.63	3.41	58.12
4					
TOTAL	8215				55.04
FRENO ESTAC. 2	8216	6.57	7.39	11.1	17.32

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL
DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020802(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Rótulas Punta de Ejes > Huelgo de rodamientos en puntas de eje (Huelgo de rodamientos)

030511(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Actuación defectuosa de las válvulas (Actuación defectuosa de las válvulas)

060101(L) Neumáticos y Llantas > Neumáticos > Estado general, cortes, erosiones, recapados, abombamientos, envejecimiento (envejecimiento)

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (presencia de corrosión)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (Estado deficiente)

ES COPIA FIEL

P/INSTECMEC

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Becerra, Nahuel R.	Ingeniero Electromecánico Inspector Técnico Mat. Nº 1000 "A" (MENDOZA)

Certificado: U-560183