

MS U-0569883

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
VALIDO HASTA
24
25

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
3I9Pra1Ybw

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
11 ALTURA / ALTURA: 3.70 m.
11 ANCHO / LARGURA: 2.60 m.
12 LARGO / COMPRIMENTO: 14.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
13 MARCA / MARCA: MALDONADO
14 MODELO/ MODELO: SR-CA
15 NUMERO/ NUMERO: 8EMP1453075000466
16 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
17 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
18 TARA / TARA (*): -
19 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
20 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
21 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 NUMERO / NÚMERO (*): -
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
25 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
26 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
27 TIPO/ TIPO: -
28 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG CI
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 MARCA/ MARCA (*): -
43 NUMERO/ NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES
OPERADOR: CHURQUINA ALEXANDER MOISES
Ficha RCM AITA Nº: 3540102
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. N° 10986 - Cat. A

Certifico que el vehículo identificado en el presente cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

1 TITULAR/ PROPIETARIO: CHURQUINA VICENTE (*)
2 RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20312689406
3 DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 40 KM76 S/N
4 CIUDAD/ MUNICIPIO: TUNUYAN
5 CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5560
6 TELEFONO/ TELEFONE: 262
7 E-MAIL/ E-MAIL(*): -
8 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA
9 MATRICULA / DOMINIO / PLACA: GSC937
10 REGISTRO / RENAVAM: A694469
11 AÑO / ANO: 2007
12 CATEG. VEHICULO/CATEGORIA VEÍCULO: O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/09/2024
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 11/09/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 11/09/2025
16 CENTRO DE REVISION TECNICA / NOME DO ORGAO DE INSPEÇÃO: TECNAC S.A.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION / CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO: 080-005
18 RESPONSABLE TECNICO / RESPONSÁVEL TÉCNICO: ING. GABRIEL FRANCISCO DIEBRA
19 N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: A10986(COPIG)
FIRMA RESP. TECNICO / ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL


CEROCINCOSEISNUEVEOCHOOCHOTRES

(DETERIORADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. Diebra, Gabriel Francisco Mat. Nº: A10986(COPIG)

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. N° 10986 - Cat. A

Certificado: U-569883



Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
3I9Pra1Ybw

Serie U

CERTIFICADO N° 0569883

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

- TITULAR/ PROPIETARIO: CHURQUINA VICENTE (*)
- RUT / CUIT / CNPJ / CPF: CUIT 20312689406
- DOMICILIO/ ENDEREÇO: RUTA 40 KM76 S/N
- CIUDAD/ MUNICIPIO: TUNUYAN
- CODIGO POSTAL/ CEP(*): 5560
- TELEFONO/ TELEFONE: 262
- E-MAIL/ E-MAIL(*): -
- DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF: MENDOZA

- MATRICULA / DOMINIO / PLACA: GSC937
- REGISTRO / RENAVAM: A694469
- AÑO / ANO: 2007
- CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO: O4

- FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO: 11/09/2024
- FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO: 11/09/2024
- FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO: 11/09/2025
- CENTRO DE REVISION TECNICA: TECNAC S.A.
- NUMERO ORGANISMO INSPECCION: 080-005
- CODIGO CENTRO DE REVISION: CODIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO
- RESPONSABLE TECNICO: ING. GABRIEL FRANCISCO DIEBRA
- RESPONSÁVEL TÉCNICO
- N° DE REGISTRO/ N° DE REGISTRO: A10986(COPIG)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TÉCNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEICULO
- 20 ALTURA / ALTURA: 3,70 m.
- 21 ANCHO / LARGURA: 2,60 m.
- 22 LARGO / COMPRIMENTO: 14,50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
- 23 MARCA / MARCA: MALDONADO
- 24 MODELO/ MODELO: SR-CA
- 25 NUMERO/ NUMERO: 8EMP145307S000466
- 26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS: 3
- 27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*): 1D-2D
- 28 TARA / TARA (*): -
- 29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL: 28500
- 30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*): -
- 31 CMT / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
- 32 NUMERO / NUMERO (*): -
- 33 COMBUSTIBLE / COMBUSTIVEL (*): -
- 34 POTENCIA / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
- 35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA: -
- 36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO: -
- 37 TIPO/ TIPO: -
- 38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
- 39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA: CP CF CMG CI
- 40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO: SEMIRREMOLQUE
- 41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA: CA-PC (CAJA ABIERTA - PORTACONTENEDOR)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
- 42 MARCA/ MARCA (*): -
- 43 NUMERO/ NUMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES
OPERADOR: CHURQUINA ALEXANDER MOISES
Ficha RCM AITA Nº: 3540102
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. N° 10986 - Cat. A

ORIGINAL

CEROCINCOSEISNUEVEOCHOOCHOTRES

Maxima - Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima
(DETERIORADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. Diebra, Gabriel Francisco Mat. Nº: A10986(COPIG)

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. N° 10986 - Cat. A

Certificado: U-569883





3I9Pra1Ybw

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

OBLEA SI	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-005	FECHA 11/09/2024	HORA HI: 09:15 / HF: 09:49	Nro. **005-01064238**

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: CHURQUINA VICENTE	DOMINIO **GSC937**	AÑO 2007

	MARCA	MODELO	NUMERO
CHASIS	MALDONADO	SR-CA	8EMP145307S000466
MOTOR	-	-	-
ACOPLADO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	CA-PC (CAJA ABIERTA -	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV PRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJE	BASCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	4440	12.0	13.2	9.09	57.86	CO(%)	HC(ppm)
2	1540	5.0	5.2	3.85	67.52	NOX	
3	2060	5.1	4.64	9.02	48.2	**RUIDO**	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	8040				57.23	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
PBMC 3	8040	6.0	6.58	8.81	15.95	DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (TENSORES EN GRAL)

071101(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces diferenciales Delimitadoras y luces Superiores > Defectos en sujeción, desperfectos en tulipas (TRES MASRIAS DETERIORADAS)

10010202(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Círculo de Velocidad Máxima > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada del círculo de velocidad máxima (DETERIORADO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	NARAMBUENA, RAMON	Ing. Diebra, Gabriel Francisco Mat. Nº: A10986(COPIG)

GABRIEL F. DIEBRA
Ingeniero Electromecánico
Mat. Nº 10986 - Cat. A

Certificado: U-569883