

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRONICA: 1EMvxp8gw

CERTIFICADO Nº 0726085 Serie U

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP [ ] VTC [X]

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	BAUER ALEXIS JONATAN
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 20363816054
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	9 DE JULIO 285
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	ALDEA SAN ANTONIO (DEPTO. GCHÚ)
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	2826
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3446 642734
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	-
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	**BDA340**
10 REGISTRO / RENAVAM:	B191886
11 AÑO / ANO:	1997
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	N3
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	16/09/2024
14 FECHA DE EMISIÓN / DATA DE APROBAÇÃO:	16/09/2024
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	**16/03/2025**
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	SEGURIDAD MECÁNICA S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-015
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. CLAUDIO LUCIANO RONCONI
19 Nº DE REGISTRO/ Nº DE REGISTRO:	40969(C.I.E.E.R.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

21 ALTURA / ALTURA:	3.30 m.
22 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
23 LARGO / COMPRIMENTO:	7.10 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SCANIA
24 MODELO/ MODELO:	R113 H 4X2 46 DSC 360
25 NUMERO/ NUMERO:	T2217129
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	2
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1S-1D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	16500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	3186664
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	GAS OIL
34 POTENCIA / POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEÍCULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CI CMG
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	CAMIÓN TRACTOR
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3554977
Nro. de ICM: 41855
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

ORIGINAL

CEROSIETEDOSSEISCEROOCHOCINCO

070801(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > Color no permitido


09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (con defectos leves)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Roca, Horacio J.	Ing. Ronconi, Claudio Luciano Mat. Nº: 40969(C.I.E.E.R.)

Página 1 de 1

Certificado: U-726085


BDA340 016-01
16/09/2024 17:09
BDA340 016-02
16/09/2024 17:09
1EMvxp8gwS
BDA340 G C 040-015 1057235 1 U 726085
16/09/2024 16:56
RTO
RTO
RTO
RTO
RTO
Antecedentes de la Actividad
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT
Nro:- 105504948600
Antecedentes de las Modificaciones
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).
Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRP
CAMION TRACTOR C/DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA -
Antecedentes de las Reparaciones
Código de defecto
Tipo de Tarea
Descripción de la Tarea
Código de Reparación
Vencimiento
REVISION A LA VERA DE LA RUTA
FECHA
LUGAR
OBSERVACIONES
RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION
CORRECCION EFECTUA
FIRMA / ACLARACION



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-015	FECHA 16/09/2024	HORA HI: 16:56 / HF: 17:29	Nro. 015-01057235

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BAUER ALEXIS JONATAN — DOMINIO **BDA340** — AÑO 1997

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R113 H 4X2 46 DSC 360	T2217129
MOTOR	SCANIA	DSC11	3186664
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4428	12.02	10.11	15.89	50.95
2	3127	7.85	6.29	19.87	46.09
3					
4					
TOTAL	7555				48.94
FRENO ESTAC. 2	7555	6.17	6.82	9.53	17.53

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.15	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		
RUIDO		
EXT. ESCAPE	101.0 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	0.21	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

050104(L) Emisión de Contaminantes > Sistema de Escape > Modificaciones a los sistemas originales

050501(L) Emisión de Contaminantes > Emisión Sonora (Ruido Exterior) > Ruido escape

070604(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y señalización exterior - faros principales (luces altas y bajas) > Intensidad no adecuada

070801(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > Color no permitido

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (con defectos leves)

RESULTADO DE LA INSPECCION	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Roca, Horacio J.	Ing. Ronconi, Claudio Luciano Mat. Nº: 40969(C.I.E.E.R.)

Página 1 de 1

Certificado: U-726085

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3554977	16/09/2024 17:22






A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
BDA340	T2217129	
33a Marca	4 Modelo	5 Año
SCANIA	R113 H 4X2 46 DSC 360	1997

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
N3	Camión Tractor	Dormitorio	1s1d	4x2
11 Cantidad de Asientos	**12a Tanques de Combustible**	**12b Capacidad Total de Combustible**	**13 Tipo de Vinculación**	**14 Tipo de Super Estructura**
2	2	600.00 l	Gancho	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.30 m	2.60 m	7.10 m
18 Longitud de Articulación	**19 Centro de Carga**	**20 Longitud de la Super Estructura**
7.10 m	3.40 m	4.20 m

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	3.80 m	2°/3°	N/C	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	1.80 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
4428 kg	3127 kg	N/C	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SEGURIDAD MECANICA S R L N° Taller: 15	Nombre: Claudio Luciano Ronconi Matrícula: 40969	