Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
6qPtlafmu8

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0227341

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO:	BASTIDA PABLO HERNAN
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF:	CUIT 23387692959
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO:	LOS BRETES 857
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO:	VILLA ELISA
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*):	3265
06 **TELEFONO/** TELEFONE:	3447 642093
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):	-
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF:	ENTRE RÍOS
09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA:	**JSO269**
10 **REGISTRO /** RENAVAM:	A771387
11 **AÑO /** ANO:	2011
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO:	18/04/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO:	18/04/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO:	**18/04/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	EL VAGÓN S.R.L.
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-002
18 **RESPONSABLE TECNICO:** RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. WILFREDO OMAR JONES
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO:	40799(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO

20 **ALTURA /** ALTURA:	3.50 m.
21 **ANCHO /** LARGURA:	2.60 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO:	9.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 **MARCA /** MARCA:	SOLA Y BRUSA
24 **MODELO/** MODELO:	06819ABVMSL11
25 **NUMERO/** NUMERO:	8C9A0953AB1003044
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL :	28500
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*):	-
31 **CMT /** CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 **NUMERO /** NÚMERO (*):	-
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*):	-
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:	-
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 **TIPO/** TIPO:	-
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:	CP CF CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO:	ACOPLADO
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 **MARCA/** MARCA (*):	-
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:

Ficha RCM AITA Nº: 3175774
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CERODOSDOSSIETETRESCUATROUNO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Scanned with CamScanner





6qPtlafmu8

Antecedentes de la Actividad	504904808050
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	-
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	
SENASA	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Scanned with CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-002	FECHA 18/04/2024	HORA HI: 11:47 / HF: 12:30	Nro. **002-01043486**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: BASTIDA PABLO HERNAN	DOMINIO **JSO269**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	06819ABVMSL11	8C9A0953AB1003044
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS				GASES	
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA	BACHARACH	OPACIDAD
1	2514	7.46	7.23	3.08	59.56	CO(%)	HC(ppm)
2	2124	6.58	6.11	7.14	60.9	NOX	
3	2248	6.82	5.13	24.78	54.19	RUIDO	
4						EXT. ESCAPE	
						INT. PASAJE	MOT. 3/4
TOTAL	6886				58.22	INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
FRENO ESTAC.						DERIVA	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).


ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (CAMBIAR BUJES DE TENSORES DEL 2DO Y 3ER EJES)

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (TENSOR REGULADOR 3ER EJE : FLOJO EN LA ROSCA)

030516(L) Sistema de frenos > Tuberías Fijas, Tuberías Flexibles, Pulmones, Levas, Registros, Campanas, Discos, Mordazas, Guarniaciones, Cintas, Abs/Ebs > Cintas frenos que sobresalen del perfil de las campanas (ENGRASAR ABUNDANTEMENTE REGISTROS DE FRENOS)

070704(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Descripción libre (DELIMITADORAS LATERALES: CAMBIAR DE COLOR A AMBAR)



xterior - Luces de Retroceso > Indicador
ESO)

ro Giratorio (Tornamesa) > Juego en la
ROSCA FINA GRADO 8, CON TUERCA

EL VAGÓN SRL
TALLER DE REVISION TECNICA
JURISDICCION NACIONAL Nº 040-002

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

RUTA 14 - KM 124 - C.P. 3260
CONCEPCION DEL URUGUAY
ENTRE RIOS
E-mail: elvagon.jones@gmail.com

TEL.: (03442) 438545
TEL.: (03442) 15-662035
TEL.: (03442) 15-642706
TEL.: (03442) 15-642686
TEL.: (03442) 15-502100

Oficina
Oficina Técnica
Oficina Adm.
Ing. Jones Omar
Ing. Jones Walter

Scanned with CamScanner

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina

Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3175774	18/04/2024 12:23









A. Datos de la Unidad

1 Dominio	2 Número de Chasis	
JSO269	8C9A0953AB1003044	
33a Marca	**4 Modelo**	**5 Año**
SOLA Y BRUSA	06819ABVMSL11	2011

B. Características de Modelo

6 Categoría	7 Tipo de Vehículo	8 Tipo de Cabina	9 Tipo de Tren	10 Tipo de Tracción
04	Acoplado	S/Cabina	1d2d	N/C

11 Cantidad de Asientos	12a Tanques de Combustible	12b Capacidad Total de Combustible	13 Tipo de Vinculación	14 Tipo de Super Estructura
N/C	N/C	N/C	Ojal Toroidal	Caja Abierta

C. Pesos y Dimensiones

15 Altura	16 Ancho	17 Largo
3.30 m	2.60 m	9.60 m

18 Longitud de Articulación	19 Centro de Carga	20 Longitud de la Super Estructura
11.10 m	N/C	N/C

21 Distancia entre Ejes						22 Ancho del Eje Trasero	23 Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	5.50 m	2°/3°	1.35 m	3°/4°	N/C	4°/5° N/C	2.50 m	1.90 m

24a Peso 1er eje	24b Peso 2do eje	24c Peso 3er eje	24d Peso 4to eje	24e Peso 5to eje
2514 kg	2124 kg	2248 kg	N/C	N/C

25 Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
EL VAGON SRL N° Taller: 2	Nombre: Wilfredo Omar Jones Matrícula: 40779	

Scanned with CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-002	FECHA 18/04/2024	HORA HI: 11:47 / HF: 12:30	Nro. **002-01043486**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO:

TITULAR: BASTIDA PABLO HERNAN	DOMINIO **JSO269**	AÑO 2011

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	06819ABVMSL11	8C9A0953AB1003044
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO (CONTINUACIÓN)

1907(L) Sistema de Enganche – Vehículo Arrastrado (O1, O2, O3 y O4) > Descripción Libre (OJO DE LANZA: EN LIMITE DE MÁXIMO DESGASTE)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Jones, Wilfredo Omar	Ing. Jones, Wilfredo Omar Mat. Nº: 40799(C.I.E.E.R)

Certificado: U-227341

Scanned with CamScanner