

Escaneado con CamScanner



Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA
XiVNz1dyXD

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0227446

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: PHILBOIS CARLOS RAMON
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20235243025
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: COLONIA ROCA
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CONCORDIA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 3200
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 0345 156022372
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF**: ENTRE RÍOS

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **BUL425**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A425465
11 **AÑO** / ANO: 1998
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 10/04/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 10/04/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **10/10/2024**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** MOTORTEST S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-016
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. JORGE ANDRÉS ROTUNDO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 41127(C.I.E.E.R)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.20 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 8.70 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: MERCEDES BENZ
24 **MODELO**/ MODELO: L-1633
25 **NUMERO**/ NUMERO: 9BM386039VB130670
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 15800
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 47598210704402
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CP CF
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): -
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): -


OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3154286
Nro. de ICM: 185268
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 600.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CERODOSDOSSIETECUATROCUATROSEIS

Escaneado con CamScanner



Antecedentes de la Actividad	105304797840
Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-
Antecedentes de las Modificaciones	
Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRP	CAMION TRACTOR C/ CAB DORMITORIO Y CAJA ABIERTA
SENASA	-

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Verif

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION FIRMA / ACLA

Escaneado con CamScanner

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 040-016	FECHA 10/04/2024	HORA HI: 08:26 / HF: 09:02	Nro. **016-01068362**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: PHILBOIS CARLOS RAMON	DOMINIO **BUL425**	AÑO 1998

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	MERCEDES BENZ	L-1633	9BM386039VB130670
MOTOR	MERCEDES BENZ	OM	47598210704402
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA -		TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CV CRA

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4098	10.38	11.73	11.51	55.0
2	4013	12.91	10.53	18.44	59.54
3					
4					
TOTAL	8111				57.25
FRENO ESTAC. 2	8111	10.1	11.0	8.18	26.52

GASES		
BACHARACH	OPACIDAD 0.68	
CO(%)	HC(ppm)	
NOX		
RUIDO		
EXT. ESCAPE	88.9 dBA	
INT. PASAJE	MOT. 3/4	
INT. CABINA	MOT. 3/4	RAL.
DERIVA	-2.7	(m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020302(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Ojo de elásticos deteriorados (2DO. EJE LADO IZQ. LEVE)

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (2DO. EJE LADO IZQ. LEVE)

020501(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Amortiguadores y Soportes > Fijación defectuosa (al chasis y suspensión) (1ER. EJE LADO DER. LEVE)

080303(L) Instrumentos y Accesorios > Sistemas de Control de Velocidad - Tacógrafo (Registro de Operaciones) > Faltante o incompatibilidades (cuando corresponda) N2 y N3 Cargas Generales (no posee)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (LEVE FISURAS)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

1507(L) Documentación > Descripción Libre (TRAMITAR CAMBIO DE TIPO)

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Rotundo, Jorge Andrés Mat. Nº: 41127(C.I.E.E.R)


Certificado: U-227446

Escaneado con CamScanner

CNTSV
INFORME DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

En conformidad al inc 23, Articulo 34, Anexo 1 del Dto 779/95 y la Disp 25/09, Anexo II, apartados 1 y 7

N°: 185268



A. Datos de la Unidad

1. Dominio	2a. Número de Chasis	2b. Número de Motor	2c. Licencia Conf. de Modelo
BUL425	9BM386039VB130670	47598210704402	

3. Marca	4. Modelo	5. Año
MERCEDES BENZ	L-1633	1998
6a. Titular	**6b. Operador Ruta**	**6c. CUIT**
PHILBOIS CARLOS RAMON	PHILBOIS CARLOS RAMON	20235243025

7a. Categoria	7b. Límite Técnico	7c. Gestión Elec. Freno	7d. Motorizacion
N3	15800 kg	NO	Combustion Interna (Diesel)
7e. Potencia	**7f. Peso / Potencia**	**7g. Emisiones**	**7h. Luces Led**
330 cv	4,25 cv/t	EURO 1	NO

B. Características de la Modificación

8. Tipo de Vehículo

Camión Tractor

9a. Tipo de Cabina	9b. Cantidad de Puertas	9c. Cristales Agregados	9d. Cantidad de Asientos
Dormitorio	2	N/C	2

10a. Tipo de Caja o Carrocería	10b. CT Bodega	10c. Marca / Modelo / Nro de Plano
Caja Abierta		JB
11a. Tipo de Izaje	**11b. Cantidad de Tanques**	**11c. Capacidad Total de Combustible**
Sin Izaje	2	600.00 l

12a. Paragolpes s/IRAM-AITA 10260	12b. Altura	12c. Prot. Lat. s/IRAM-AITA 10276	12d. Altura
NO	450 mm	NO	
13. Tipo de Tren		**14. Tipo de Tracción**	
1s1d		4x2	

15a. Tipo de Vinculación Delantera	15b. Modelo / Chas	15c. Altura	15c. Factor D/U
N/C	N/C	N/C	N/C
16a. Tipo de Vinculación Trasera	**16b. Modelo / Chas**	**16c. Altura**	**16c. Factor D/U**
Gancho	GENERICO	980 mm	N/V

17. Ejes

	Eje	Tipo	Rodado	Suspensión
a	1er	Simple	295/80 R22.5	Mecánica
b	2do	Doble	295/80 R22.5	Mecánica

C. Dimensiones

18. Distancia desde el 1° Eje al

al 2°: 5170 mm	al 3°: N/C	al 4°: N/C	al 5°: N/C

19a. Trocha 1er eje	19b. Trocha 2do eje	19c. Trocha 3er eje	19d. Trocha 4to eje	19e. Trocha 5to eje
2380 mm	2500 mm	N/C	N/C	N/C

20. Altura	21. Ancho	22. Largo	23. Longitud de Articulación
3280 mm	2600 mm	8700 mm	8600 mm
24. Dist. e/1er Eje y el Centro de Carga		**25. Longitud Voladizo Trasero**	
4700 mm		2100 mm	

26a. Peso 1er eje	26b. Peso 2do eje	26c. Peso 3er eje	26d. Peso 4to eje	26e. Peso 5to eje
4560 kg	3100 kg	N/C	N/C	N/C

D. Certificados de Fabricación de Modificación Asociados

27	Taller	& Protocolo	Tipo de Modificación	& CFM
a				
b				
c				
d				

28. Observaciones

POSEE CAJA ABIERTA CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA DISP. SSTA 25/09

E. Conclusión

29. Tara Total	30. Peso Máximo (art. 53)	31a. PBT
7660 kg	16500 kg	15800

31b. Carga Útil	31c. % PBT en ED	32. CMT	33. PMC
8140 kg	33.54	44300 kg	44300 kg

34. Denom. RNPA	35. Tráfico	36. Servicio
CAMION TRACTOR C/ CAB DORMITORIO Y CAJA ABIERTA	Nacional	SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGAS

Fecha y Hora de Emisión	Centro de Certificación	Firma del Ingeniero Certificador	QR
29/12/2022 16:56	Nº: 530		
Resultado	Razón Social: FEIJOO JUAN DIEGO	Nombre: Enrique Carlos Martino	
SATISFACTORIO		Matrícula: 8852	

Toda modificación de la configuración de modelo actual debe realizarse en un Taller Modificador habilitado por la CNTySV.

Escaneado con CamScanner