Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 040-006	FECHA 22/11/2024	HORA HI: 07:15 / HF: 07:46	Nro. **006-01043908**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GCP (Cargas Peligrosas)

TITULAR: GRUPO COLONIA S.A.	DOMINIO **NAJ276**	AÑO 2013

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SCANIA	R460 A6X2	+9BSR6X200++D3836132+
MOTOR	SCANIA	0	8221995
TACOGRAFO LIMITADOR	CONTINENTAL No		08972577
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: PRA CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	5567	12.75	10.96	14.04	43.42
2	2939	7.44	6.49	12.77	48.32
3	2703	7.42	6.14	17.25	51.14
4					
TOTAL	11209				46.56
FRENO ESTAC. 1	11210	11.09	5.54	50.05	15.12

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.08
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	86.3 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.67 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada (REPONER BANDA REFLECTIVA DELANTERA Y TRASERA)

APTO

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Cedres, Germán	Ing. Ibarra Schwele, Giuliano Mat. Nº: 41975P(CIEER) Ing. Ibarra Schwele Giuliano Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P Ruta 14 Km 55 - Gchú.

Certificado: U-728671

CNRT | CONTROL DEL TRANSPORTE

FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte Argentina


Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

Número de Formulario	Fecha y Hora de Emisión
3721793	22/11/2024 07:43









A. Datos de la Unidad

1	Dominio	2	Número de Chasis		
NAJ276		+9BSR6X200++D3836132			
33a	Marca	4	Modelo	5	Año
SCANIA		R460 A6X2		2013	

B. Características de Modelo

6	Categoría	7	Tipo de Vehículo	8	Tipo de Cabina	9	Tipo de Tren	10	Tipo de Tracción
N3		Camión Tractor		Dormitorio		1s2d		6x2	
11	Cantidad de Asientos	12a	Tanques de Combustible	12b	Capacidad Total de Combustible	13	Tipo de Vinculación	14	Tipo de Super Estructura
2		2		730.00 l		Plato		Plato de Enganche	

C. Pesos y Dimensiones

15	Altura	16	Ancho	17	Largo
4.00 m		2.55 m		6.90 m	
18	Longitud de Articulación	19	Centro de Carga	20	Longitud de la Super Estructura
5.20 m		3.70 m		N/C	

21	Distancia entre Ejes							22	Ancho del Eje Trasero	23	Longitud Voladizo Trasero
1°/2°	3.30 m	2°/3°	1.30 m	3°/4°	N/C	4°/5°	N/C	2.40 m		0.95 m	

24a	Peso 1er eje	24b	Peso 2do eje	24c	Peso 3er eje	24d	Peso 4to eje	24e	Peso 5to eje
5567 kg		2939 kg		2703 kg		N/C		N/C	

25	Datos Complementarios

Taller de Revisión Técnica	Firma del Director Técnico	QR
SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA ELIS N° Taller: 6	Nombre: Giuliano Ibarra Schwele Matrícula: 41975P	

Ministerio de Transporte Argentina

Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

2xHkwBcER

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0728671

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehiculo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: GRUPO COLONIA S.A.
02 **RUT / CUIT /** CNPJ / CPF: CUIT 30684829102
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: TUCUMAN Nº 387
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: SAN MIGUEL
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 1661
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 011
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: BUENOS AIRES

09 **MATRICULA / DOMINIO /** PLACA: **NAJ276**
10 **REGISTRO /** RENAVAM: A461558
11 **AÑO /** ANO: 2013
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 22/11/2024
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 22/11/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **22/03/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** SUCESION DE DUSSET OMAR AMADO Y DUSSET KARINA
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 040-006
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. GIULIANO IBARRA SCHWELE
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 41975P(CIFER)

Ibarra Schwele Giuliano
Mat. C.I.E.E.R. Nº 41975P
Ruta 14 Km 55 - Gchú.
FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA /** ALTURA: 4.00 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.55 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO: 6.90 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: R460 A6X2
25 **NUMERO/** NUMERO: +9BSR6X200++D3836132+
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 3
27 **TIPO DE TREN / EJES /** TIPO DE EIXO (*): 1S-2D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL /** PESO BRUTO TOTAL: 24000
30 **CAPACIDAD /** LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT /** CMT (*): CATEGORÍA C (Dec. 32/2018)

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO /** NÚMERO (*): 8221995
33 **COMBUSTIBLE /** COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA /** POTENCIA(*): 460 CV-DIN

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS /** QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG CI CTE CF CP CPG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): 08972577

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3721793
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 730.0

ORIGINAL

CEROSIETEDOSOCHOSEISSIETEUNO

MERCOSUR





2xHkwBcERg

Antecedentes de la Actividad * Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:-

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

MS U-0728671

MERCOSUR

MINISTERIO
DE TRANSPORTE

REVISION TECNICA OBLIGATORIA
(RES. GMC. 75/97)

24

VALIDO HASTA

25

01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12

MS U-0728671