Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:

sbqq3Qaqn2

Serie **U**

CERTIFICADO Nº 0544754

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÂO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÂO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o velculo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR**/ PROPIETÁRIO: TRANSPORTE ROCA S.A.S. (*)
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF**: CUIT 30714750867
03 **DOMICILIO**/ ENDEREÇO: ARTURO CAPDEVILLA 13500
04 **CIUDAD**/ MUNICIPIO: CÓRDOBA
05 **CODIGO POSTAL**/ CEP(*): 5000
06 **TELEFONO**/ TELEFONE: 3516144088 3513734842
07 **E-MAIL**/ E-MAIL(*): JOAQUIN.GUTIERREZ@TRANSPORTEJOSA.
08 **DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF**: CÓRDOBA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AC515WQ**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: B295181
11 **AÑO** / ANO: 2018
12 **CATEG. VEHICULO**/ CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 08/11/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 08/11/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **08/11/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA**: VECOR S.R.L.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION**: 050-028
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO**: ING. GONZALO MARTÍN LUJAN
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO**/ Nº DE REGISTRO: 7308(CIEC)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.74 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.53 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 5.86 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: VOLKSWAGEN
24 **MODELO**/ MODELO: 17.280 LR
25 **NUMERO**/ NUMERO: 953658273JR818917
26 **CANTIDAD DE EJES**/ QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): -
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 16500
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): -
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 2094924A304920
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA**/ MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO**/ CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO**/ TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA**/ CLASSE DA CARGA: CMG CF CP
40 **TIPO DE VEHICULO**/ CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA**/ TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA**/ MARCA (*): CONTINENTAL
43 **NUMERO**/ NÚMERO (*): 09754799

OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
OPERADOR: SUSTANCIAS S.A.
Ficha RCM AITA Nº: 3691542
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

(*) **Llenado no obligatorio** / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCINCOCUATROCUATROSIETECINCOCUATRO

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Ubicación [illegible] exterior - Luces indicadoras de



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 102505069519

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA /ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO | REVISIÓN TÉCNICA OBLIGATORIA

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SÍ	PASAJEROS (--------)	VTJL (--------)	PARTICULAR (--------)
CRT 050-028	FECHA 08/11/2024	HORA HI: 17:44 / HF: 18:55	Nro. **028-01157502**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: TRANSPORTE ROCA S.A.S.	DOMINIO **AC515WQ**	AÑO 2018

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	VOLKSWAGEN	17.280 LR	953658273JR818917
MOTOR	MAN	D08 36 280	2094924A304920
TACOGRAFO	CONTINENTAL		09754799
LIMITADOR	No		
CARROCERIA	-	TPE (PLATO DE ENGANCHE)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	BÁSCULA
1	4538
2	2144
3	
4	
TOTAL	6682
FRENO ESTAC. 2	6682

CONTROL DE FRENOS

FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
10.74	11.12	3.42	49.1
6.72	6.5	3.27	62.85
			53.52
6.35	5.12	19.37	17.5

GASES

BACHARACH	OPACIDAD 0.15
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE	89.6 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	-4.73 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

020303(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Manoplas/Manotas - Gemelos > Mal estado de bujes (silenblocks) (juego buje manotas 2 eje)

070802(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Patente) > No funciona

071001(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces indicadoras de dirección(giro) y de advertencia (balizamiento) > Ubicación y/o color no adecuados (giro tras izq decolorado)

080702(L) Instrumentos y Accesorios > Lavaparabrisas y Limpiaparabrisas > Funcionamiento deficiente o escobilla/s deteriorada/s (defecto lava)

09030105(L) Carrocería > Vidrios de Seguridad > Parabrisas > Descripción libre (fisura incipiente)

110103(L) Elementos de Emergencia > Extintor de Incendio (matafuego) > Carga sin validez y/o falta de precintado

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Fassi Cecchelli, Mariano	Ing. Lujan, Gonzalo Martín Mat. Nº: 7308(CIEC)

Certificado: U-544754