Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
DDWBArq6lr

Serie U

CERTIFICADO Nº 0867993

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.

Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigências estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: GARCIA VICTOR EDUARDO
02 **RUT / CUIT** / CNPJ / CPF: CUIT 20141748662
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: CUARTA DIVISION 743
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: MALARGÜE
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*): 5613
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 260443666
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*): -
08 **DEPARTAMENTO** / PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **COS590**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: -
11 **AÑO** / ANO: 1999
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO: N3

13 **FECHA DE INSPECCION** / DATA DE INSPEÇÃO: 30/12/2024
14 **FECHA DE EMISION** / DATA DE APROBAÇÃO: 30/12/2024
15 **FECHA DE VENCIMIENTO** / DATA DE VENCIMENTO: **30/06/2025**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** EL TRÉBOL DE MENDOZA S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:** 080-026
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 0005221(C.P.I.I.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASINATURA RESP. TÉCNICO

ING. MAIRA FLORENCIA PEÑA
MATRICULA A 1145
EL TREBOL DE MENDOZA

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO
20 **ALTURA** / ALTURA: 3.10 m.
21 **ANCHO** / LARGURA: 2.60 m.
22 **LARGO** / COMPRIMENTO: 8.50 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI
23 **MARCA** / MARCA: CHEVROLET
24 **MODELO/** MODELO: KODIAK 14-190
25 **NUMERO/** NUMERO: 9BG774NJXWC001007
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*): 7440
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL : 14000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*): 6560
31 **CMT** / CMT (*): -

MOTOR / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 2FR08224
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*): GAS OIL
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*): -

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA: -
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO: -
37 **TIPO/** TIPO: -
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS: -

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA: CMG
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/ REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*): -
43 **NUMERO/** NÚMERO (*): -

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:
Ficha RCM AITA Nº: 3807310
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 550.0

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA


(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROOCHOSEISSIETENUEVENUEVETRES

MERCOSUR

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 107805231167

Antecedentes de las Modificaciones

Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34).	Nro:-
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	

Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO Revisión Técnica Obligatoria

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA Sí	PASAJEROS (---------)	VTJL (---------)	PARTICULAR (---------)
CRT 080-026	FECHA 30/12/2024	HORA HI: 10:17 / HF: 10:59	Nro. **026-01076647**

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional)

TITULAR: GARCIA VICTOR EDUARDO	DOMINIO **COS590**	AÑO 1999

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	CHEVROLET	KODIAK 14-190	9BG774NJXWC001007
MOTOR	CATERPILLAR	CAT3116	2FR08224
TACOGRAFO			
LIMITADOR			
CARROCERIA	-	TCA (CAJA ABIERTA)	-
-		EXPTE. VTP -	PLANO VTP No. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CV

CONTROL DE PESADA (Kg)		CONTROL DE FRENOS			
EJES	BÁSCULA	FZA. IZQ.	FZA. DER.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	4028	9.3	9.5	2.11	47.58
2	4288	10.3	9.5	7.77	47.07
3					
4					
TOTAL	8316				47.32
FRENO ESTAC. 1	8316	10.3	11.2	8.04	26.35

GASES	
BACHARACH	OPACIDAD 0.14
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO	
EXT. ESCAPE	87.0 dBA
INT. PASAJE	MOT. 3/4
INT. CABINA	MOT. 3/4 RAL.
DERIVA	1.2 (m/Km.

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO

010303(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Pérdidas de aceite

010304(L) Sistema de Dirección > Caja de Dirección > Holguras en la caja de dirección

1805(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Elemento de enganche tractor NO HOMOLOGADO

1806(L) Sistema de Enganche – Vehículo Tractor o Motriz > Descripción Libre

EL TREBOL DE MENDOZA S.A.
AV. MORENO 2500
SAN RAFAEL MENDOZA
2604423728 - 2604509350

M. FLORENCIA PEÑA
ING. INDUSTRIAL
MATRICULA A11469
EL TREBOL DE MENDOZA S.A

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	JOWSA, DUILIO	Ing. Peña, Maira Florencia Mat. Nº 0005221(C.P.I.I.)

Certificado: U-867993