Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

# RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA:
AUTENTICAÇÃO ELETRONICA:
qGWgUKqX0

Serie V

## CERTIFICADO Nº 0028286

**CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT**
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR=CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☐ X

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 **TITULAR/** PROPIETÁRIO: CATALINA TRANSPORTE S.A
02 **RUT / CUIT / CNPJ / CPF:** CUIT 30714494054
03 **DOMICILIO/** ENDEREÇO: EL INMIGRANTE1048 EUGENIO
04 **CIUDAD/** MUNICIPIO: SAN CARLOS
05 **CODIGO POSTAL/** CEP(*):
06 **TELEFONO/** TELEFONE: 02622 15674387
07 **E-MAIL/** E-MAIL(*):
08 **DEPARTAMENTO /** PROVINCIA / UF: MENDOZA

09 **MATRICULA / DOMINIO** / PLACA: **AC169BW**
10 **REGISTRO** / RENAVAM: A609807
11 **AÑO** / ANO: 2018
12 **CATEG. VEHICULO/** CATEGORIA VEÍCULO:

13 **FECHA DE INSPECCION /** DATA DE INSPEÇÃO: 03/01/2025
14 **FECHA DE EMISION /** DATA DE APROBAÇÃO: 03/01/2025
15 **FECHA DE VENCIMIENTO /** DATA DE VENCIMENTO: **03/01/2026**
16 **CENTRO DE REVISION TECNICA:** INSTECMEC S.A.
NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
17 **CODIGO CENTRO DE REVISION:**
CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:
18 **RESPONSABLE TECNICO:** ING. LEONARDO J. HUESO
RESPONSÁVEL TÉCNICO:
19 **Nº DE REGISTRO/** Nº DE REGISTRO: 11070(C.P.I.G.M.)

FIRMA RESP. TECNICO
ASIGNATURA RESP. TECNICO

**DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇOES DO VEÍCULO**
20 **ALTURA /** ALTURA: 3.80 m.
21 **ANCHO /** LARGURA: 2.50 m.
22 **LARGO /** COMPRIMENTO:

**CHASIS BASTIDOR/** CHASSI
23 **MARCA /** MARCA: SCANIA
24 **MODELO/** MODELO: G360 A4X2
25 **NUMERO/** NUMERO: +9BSG4X200++J3912426+
26 **CANTIDAD DE EJES/** QUANTIDADE DE EIXOS: 2
27 **TIPO DE TREN / EJES** / TIPO DE EIXO (*): 1S-1D
28 TARA / TARA (*):
29 **PESO BRUTO TOTAL** / PESO BRUTO TOTAL: 16000
30 **CAPACIDAD** / LOTAÇÃO (*):
31 **CMT** / CMT (*):

**MOTOR** / MOTOR
32 **NUMERO** / NÚMERO (*): 8301765
33 **COMBUSTIBLE** / COMBUSTIVEL (*):
34 **POTENCIA** / POTENCIA(*):

**PARA VEHICULOS DE PASAJEROS** / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS
35 **MARCA CARROCERIA/** MARCA CARROÇARIA:
36 **CLASE DE SERVICIO/** CLASSE DE SERVIÇO:
37 **TIPO/** TIPO:
38 **CANTIDAD DE ASIENTOS** / QUANTIDADE ASSENTOS:

**PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA**
39 **CLASE DE CARGA/** CLASSE DA CARGA:
40 **TIPO DE VEHICULO/** CLASSE DE VEICULO: CAMIÓN TRACTOR
41 **TIPO DE CAJA/** TIPO DE CAIXA: TPE (PLATO DE ENGANCHE)

**TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/**REGISTRADOR DE VELOCIDADE
42 **MARCA/** MARCA (*):
43 **NUMERO/** NÚMERO (*):


OBSERVACIONES / OBSERVAÇOES:
Ficha RCM AITA Nº: 3814790
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: 1100.0

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

ORIGINAL

CEROCERODOSOCHODOSOCHOSEIS

RTO RTO RTO RTO RTO RTO RTO




* Para prestar servicio debe validar los datos en el RUTA *

| **Antecedentes de la Actividad** | |
|---|---|
| Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT | Nro:- |

| **Antecedentes de las Modificaciones** | |
|---|---|
| Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34). | Nro:- |
| Denominación del Art. 33 (DNRP - | |
| SENASA - | |

**Antecedentes de las Reparaciones**

| Código de defecto | Tipo de Tarea | Descripción de la Tarea | Código de Reparación | Vencimiento |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

## REVISION A LA VERA DE LA RUTA



| FECHA | LUGAR | OBSERVACIONES | RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION | CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |


# FORMULARIO DE CONTROL DE MODELO

Ministerio de Transporte
Argentina

## Decreto 779/95 anexo I Art. 34. Disposición 663/2022 CNRT

| Número de Formulario | Fecha y Hora de Emisión |
|---|---|
| 3814790 | 03/01/2025 13:08 |

## A. Datos de la Unidad

| 1 | Dominio | 2 | Número de Chasis | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC169BW | | +9BSG4X200++J3912426 | | | |
| 33a | Marca | 4 | Modelo | 5 | Año |
| SCANIA | | G360 A4X2 | | 2018 | |

## B. Características de Modelo

| 6 | Categoría | 7 | Tipo de Vehículo | 8 | Tipo de Cabina | 9 | Tipo de Tren | 10 | Tipo de Tracción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3 | | Camión Tractor | | Dormitorio | | 1s1d | | 4x2 | |
| 11 | Cantidad de Asientos | 12a | Tanques de Combustible | 12b | Capacidad Total de Combustible | 13 | Tipo de Vinculación | 14 | Tipo de Super Estructura |
| 2 | | 3 | | 1100.00 l | | Plato | | Plato de Enganche | |

## C. Pesos y Dimensiones

| 15 | Altura | 16 | Ancho | 17 | Largo |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 m | | 2.50 m | | 6.20 m | |
| 18 | Longitud de Articulación | 19 | Centro de Carga | 20 | Longitud de la Super Estructura |
| 4.80 m | | 3.30 m | | N/C | |

| 21 | Distancia entre Ejes | | | | | | 22 | Ancho del Eje Trasero | 23 | Longitud Voladizo Trasero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1°/2° | 3.50 m | 2°/3° | N/C | 3°/4° | N/C | 4°/5° | N/C | 1.80 m | | 1.20 m |

| 24a | Peso 1er eje | 24b | Peso 2do eje | 24c | Peso 3er eje | 24d | Peso 4to eje | 24e | Peso 5to eje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4586 kg | | 2107 kg | | N/C | | N/C | | N/C | |

| 25 | Datos Complementarios |
|---|---|
| | |

| Taller de Revisión Técnica | Firma del Director Técnico | QR |
|---|---|---|
| INSTEC MEC S A<br>N° Taller: 55 | Nombre: Leonardo Hueso<br>Matrícula: 11070A | |

Ministerio de Transporte
Presidencia de la Nación

# PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

**Línea de Inspección Nº: 2**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CARGA Sí | PASAJEROS (---------) | VTJL (---------) | PARTICULAR (---------) |
| CRT 080-055 | FECHA 03/01/2025 | HORA HI: 12:59 / HF: 13:10 | Nro. **055-01181836** |

**IDENTIFICACION DEL VEHICULO:** GC (Carga Interjurisdiccional)

| | | |
|---|---|---|
| TITULAR: CATALINA TRANSPORTE S.A | DOMINIO **AC169BW** | AÑO 2018 |

| | MARCA | MODELO | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| CHASIS | SCANIA | G360 A4X2 | +9BSG4X200++J3912426+ |
| MOTOR | SCANIA | D13 | 8301765 |
| TACOGRAFO | | | |
| LIMITADOR | | | |
| CARROCERIA - | | TPE (PLATO DE ENGANCHE) | - |
| - | | EXPTE. VTP - | PLANO VTP No. - |

**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA:** CV PRA

**CONTROL DE PESADA (Kg)**

| EJES | BÁSCULA |
|---|---|
| 1 | 4586 |
| 2 | 2107 |
| 3 | |
| 4 | |
| | |
| TOTAL | 6693 |
| FRENO ESTAC. 2 | 6693 |

**CONTROL DE FRENOS**

| FZA. IZQ. | FZA. DER. | DIFERENCIA | EFICIENCIA |
|---|---|---|---|
| 11.47 | 13.76 | 16.64 | 56.08 |
| 5.9 | 6.32 | 6.65 | 59.12 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 57.04 |
| 5.35 | 6.02 | 11.13 | 17.32 |

**GASES**

| BACHARACH | OPACIDAD 0.06 |
|---|---|
| CO(%) | HC(ppm) |
| NOX | |

**RUIDO**

| | |
|---|---|
| EXT. ESCAPE | 84.0 dBA |
| INT. PASAJE | MOT. 3/4 |
| INT. CABINA | MOT. 3/4 RAL. |
| DERIVA | -2.87 (m/Km |

**Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificació y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsabl técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de l RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).**

**ANOMALÍAS SEGÚN CÓDIGO**

09010302(L) Carrocería > Exterior > Chapa Patente > Patente en mal estado y/o con fijación inadecuada ( Patente en mal estado )

Leonardo Jorge Hueso
Ingeniero Industrial
Mat. 11070 / A

| RESULTADO DE LA INSPECCIÓN | INSPECTOR | FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO |
|---|---|---|
| **Apto** | Becerra, Nahuel R. | Ing. Hueso, Leonardo J.<br>Mat. Nº: 11070(C.P.I.G.M.) |



**Certificado: V-028286**