


Presidencia de la Nación
Ministerio de Transporte

RTO

AUTENTICACION ELECTRONICA / AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA: 6Y2FEvPKBP

Serie V

CERTIFICADO Nº 0052864

CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA - CERTIFICADO DE APTITUDE TÉCNICA - CAT
CERTIFICADO DE REVISION TECNICA / CERTIFICADO DE REVIÇÃO TÉCNICA
CERTIFICADO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR e CITV
CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA VEHICULAR

VTP ☐ VTC ☒

Certifico que el vehículo identificado en el presente, cumple las exigencias establecidas en la Resolución GMC 75/97.
Certifico que o veículo identificado no presente, cumpre as exigencias estabelecidas na Resolução GMC 75/97.

01 TITULAR/ PROPIETÁRIO:	UDRIZARD VIVIANA ISABEL
02 RUT / CUIT / CNPJ / CPF:	CUIT 27222301241
03 DOMICILIO/ ENDEREÇO:	ITUZAINGO Nº2045
04 CIUDAD/ MUNICIPIO:	CONCORDIA
05 CODIGO POSTAL/ CEP(*):	3200
06 TELEFONO/ TELEFONE:	3454019469
07 E-MAIL/ E-MAIL(*):	
08 DEPARTAMENTO / PROVINCIA / UF:	ENTRE RIOS
09 MATRICULA / DOMINIO / PLACA:	ONG122
10 REGISTRO / RENAVAM:	A422822
11 AÑO / ANO:	2015
12 CATEG. VEHICULO/ CATEGORIA VEÍCULO:	O4
13 FECHA DE INSPECCION / DATA DE INSPEÇÃO:	27/01/2025
14 FECHA DE EMISION / DATA DE APROBAÇÃO:	27/01/2025
15 FECHA DE VENCIMIENTO / DATA DE VENCIMENTO:	27/01/2026
16 CENTRO DE REVISION TECNICA: NOME DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	MOTORTEST S.R.L.
17 CODIGO CENTRO DE REVISION: CÓDIGO DO ORGÃO DE INSPEÇÃO:	040-016
18 RESPONSABLE TECNICO: RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ING. HÉCTOR DANIEL PALOPOLO
19 Nº DE REGISTRO / Nº DE REGISTRO:	41382(CIEER)

FIRMA RESP. TECNICO
ASSINATURA RESP. TECNICO

(*) Llenado no obligatorio / Item de preenchimento facultativo

DIMENSIONES DEL VEHICULO / DIMENÇÕES DO VEICULO

20 ALTURA / ALTURA:	2.90 m.
21 ANCHO / LARGURA:	2.60 m.
22 LARGO / COMPRIMENTO:	9.60 m.

CHASIS BASTIDOR/ CHASSI

23 MARCA / MARCA:	SOLA Y BRUSA
24 MODELO/ MODELO:	BARANDAS VOLCABLES 3 EJES
25 NUMERO/ NUMERO:	8BAA0973AF1000020
26 CANTIDAD DE EJES/ QUANTIDADE DE EIXOS:	3
27 TIPO DE TREN / EJES / TIPO DE EIXO (*):	1D-2D
28 TARA / TARA (*):	-
29 PESO BRUTO TOTAL / PESO BRUTO TOTAL:	28500
30 CAPACIDAD / LOTAÇÃO (*):	-
31 CMT / CMT (*):	-

MOTOR / MOTOR

32 NUMERO / NÚMERO (*):	-
33 COMBUSTIBLE / COMBUSTÍVEL (*):	-
34 POTENCIA / POTÊNCIA(*):	-

PARA VEHICULOS DE PASAJEROS / PARA VEICULOS DE PASSAGEIROS

35 MARCA CARROCERIA/ MARCA CARROÇARIA:	-
36 CLASE DE SERVICIO/ CLASSE DE SERVIÇO:	-
37 TIPO/ TIPO:	-
38 CANTIDAD DE ASIENTOS / QUANTIDADE ASSENTOS:	-

PARA VEHICULOS DE CARGA/ PARA VEICULOS DE CARGA

39 CLASE DE CARGA/ CLASSE DA CARGA:	CF CMG CP
40 TIPO DE VEHICULO/ CLASSE DE VEICULO:	ACOPLADO
41 TIPO DE CAJA/ TIPO DE CAIXA:	TCA (CAJA ABIERTA)

TACOGRAFO REGISTRADOR DE VELOCIDAD/REGISTRADOR DE VELOCIDADE

42 MARCA/ MARCA (*):	-
43 NUMERO/ NÚMERO (*):	-

OBSERVACIONES / OBSERVAÇÕES:

Ficha RCM AITA Nº: 3870419
CAPACIDAD TOTAL DE COMBUSTIBLE: -

ORIGINAL

CEROCEROCINCODOSOCHOSEISCUATRO

funcionamiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (LEVE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TÉCNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Página 1 de 1

Certificado: V-052864



Antecedentes de la Actividad

Empresa/ Transportista inscripta en el Registro Único de Transporte Automotor con Certificado Ley 24653, artículo 6. - Inscripción CNRT	Nro:- 521505098028

Antecedentes de las Modificaciones


Informe de Control de la Licencia de Configuración de Modelo (Decreto 779/95, anexo 1, art 34)	Nro:- -
Denominación del Art. 33 (DNRPA)	
SENASA -	


Antecedentes de las Reparaciones

Código de defecto	Tipo de Tarea	Descripción de la Tarea	Código de Reparación	Vencimiento

REVISION A LA VERA DE LA RUTA

FECHA	LUGAR	OBSERVACIONES	RESPONSABLE FIRMA / ACLARACION	CORRECCION EFECTUADA FIRMA / ACLARACION





Presidencia de la Nación

PLANILLA DE REVISIÓN TÉCNICA

RTO

Línea de Inspección Nº: 1

CARGA SI | PASAJEROS (--------) | VTV (--------) | PARTICULAR (--------)

CRT 040-018 | FECHA 27/01/2025 | HORA HI: 09:32 / HF: 10:18 | Nro. 016-01073980

IDENTIFICACION DEL VEHICULO: GC (Carga Interjurisdiccional) | DOMINIO ONG122 | AÑO 2015

TITULAR: UDRIZARD VIVIANA ISABEL

	MARCA	MODELO	NÚMERO
CHASIS	SOLA Y BRUSA	BARANDAS VOLCABLES 3	8BAA0973AF1000020
MOTOR	-	-	-
TACOGRAFO			
LIMITADOR		TCA (CAJA ABIERTA)	
CARROCERIA	-	EXPTE. VTP -	PLANO VTP Nro. -

DOCUMENTACIÓN PRESENTADA: CRA PRA CV

CONTROL DE PESADA (Kg)

EJES	MASICAS	EJE DER.	EJE IZQ.	DIFERENCIA	EFICIENCIA
1	2987	9.12	8.85	2.96	61.33
2	1716	3.76	4.58	17.9	49.54
3	2213	5.57	4.31	22.62	45.53
4					
TOTAL	6915				53.35
PESO LEGAL 3	6915	6.71	5.97	11.03	16.69

CONTROL DE FRENOS

GASES

RACHARACH	OPACIDAD
CO(%)	HC(ppm)
NOX	

RUIDO

EXT. ESCAPE		
INT. PASAJE	MCIT. 3/4	
INT. CABINA	MCIT. 3/4	RAL.
SIRENA		(m/s²)

Sr. TRANSPORTISTA: Toda modificación o reparación del vehículo debe ser realizada en un taller de modificación y/o reparación habilitado por la CNTYSV, debiendo exigir la "certificación" del trabajo realizado al responsable técnico del taller. El titular, operador o conductor del vehículo debe presentar dicho "certificado" al momento de la RTO (Disposición SSTA N° 25/09, Anexo I, inciso 2.3).

ANOMALIAS SEGÚN CÓDIGO

020605(L) Tren Delantero, Tren Trasero, Suspensión > Barras de Torsión, Estabilizadoras y Tensoras > Tensor, bujes con juego (LEVE 3ER EJE)

070701(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación y Señalización exterior - Luces de Posición) > Color de las luces no permitido (LATERALES DEBEN SER DE COLOR AMBAR)

071201(L) Sistema Eléctrico > Sistema de Iluminación exterior - Luces de Retroceso > Faltante o no funcionamiento

09010101(L) Carrocería > Exterior > Exterior General - Publicidad > Pintura en mal estado y/o presencia de corrosión (LEVE)

10010302(L) Letreros e Indicadores > Letreros e Indicadores Exteriores > Placas o Bandas Retrorreflectivas > Estado deficiente y/o ubicación inadecuada

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN	INSPECTOR	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR TECNICO
Apto	Martinez, Damián A.	Ing. Palopolo, Héctor Daniel Mat. Nº: 41382(CIEER)

Página 1

Certificado: V-052864